

ارورهای کولر گازی آکسون (acson air conditioner error) نمایش ارور بر روی پنل داخلی کولر گازی آکسون به معنی اختلال در عملکرد دستگاه و بروز مشکل در قطعات اصلی آن است. برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی در دستگاه خود باید هرچه سریعتر نسبت به تعمیر کولر گازی و برطرف کردن این ارور اقدام نمایید. اگر شما یکی از مدل‌های کولر گازی آکسون را در منزل و یا محل کار خود استفاده می‌کنید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید، ما در اینجا لیست کاملی از کد خطا کولر گازی آکسون را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم تا در صورت بروز مشکل در کولر گازی آکسون خود با استفاده از این لیست به رفع مشکل خود بپردازید. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی کافی است عبارت مشاوره را برای ما از طریق فرم درخواست خدمات ارسال کنید، تا در کمتر از یک ساعت کارشناسان تهران سرویس آنلاین جهت مشاوره با شما عزیزان تماس حاصل نمایند.

کد خطا اسپلیت آکسون:

شرکت آکسون یکی از برندهای معتبر است، که در زمینه تولید سیستم های تهویه نیز به خوبی عمل کرده است و این شرکت برای کمک به عیب یابی کولرهای گازی خود اقدام به تعبیه سیستم عیب یابی هوشمند در کولر گازی خود کرده است. کدهای خطا به روش های مختلف در دستگاه های مختلف نمایش داده می شوند. در دستگاه های قدیمی این کار با روشن کردن نور پس زمینه یا بوق انجام می شد. اما سیستم های تهویه مطبوع نسل جدید که اغلب مجهز به نمایشگر در صفحه کنترل یا محفظه هستند قادر به نمایش کد خطا هستند. یکی از مزایای این کدها نسبت به سایر روش ها امکان انتقال اطلاعات بیشتر در مورد خطای مرتبط با نوع مشکل یا دامنه وقوع است. اما در کل بهتر است برای رفع مشکلات کولر گازی خود با تعمیرکار مجاز تماس حاصل نمایید چرا که تمامی این ارورها تنها مکان بروز مسکل را به شما عزیزان بیان خواهند کرد، و دلیل بروز این مشکل همچنان برای شما نامفهوم خواهد ماند.

تعمیر کولر گازی آکسون:

اگر برای **تعمیر کولر گازی آکسون** خود به دنبال یک شرکت معتبر هستید که علاوه بر ضمانت نامه معتبر خدماتش از کیفیت بالایی برخوردار باشد. تهران سرویس آنلاین یک انتخاب مناسب برای شما خواهد بود. مجموعه ما با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیرات انواع برند کولر گازی با داشتن 5 شعبه فعال در سراسر پایتخت زمان اعزام نیرو را به کمتر از 1 ساعت کاهش داده و همواره در تلاش است تا زمان خدمت رسانی به مشتریان خود را به کمترین تایم ممکن برساند. ارائه فاکتور رسمی، ضمانت نامه 6 ماه، پشتیبانی آنلاین باعث شده تا تهران سرویس آنلاین به یکی از برترین مجموعه خدماتی پایتخت مبدل شود. برای ثبت درخواست خود همین حالا از طریق چت آنلاین و یا تماس با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین اقدام نمایید.

لیست ارورهای کولر گازی آکسون:

در جدول های زیر لیست ارورهای کولر گازی آکسون برای شما عزیزان درج شده است، برای دانلود فایل پی دی اف این مقاله روی عبارت **ارور کولر گازی آکسون** کلیک کنید.

کدهای خطای کولر گازی آکسون	علت ارور کولر گازی آکسون
00	کولر گازی آکسون عملکرد عادی از خود نشان می دهد.
A1	خطا در داخل PCB کولر گازی آکسون رخ داده است.
A3	پمپ تخلیه عملکرد غیر عادی از خود نشان می دهد.
A5	ضد یخ (خنک کننده) / مبدل حرارتی گرما بیش از حد (گرمايشی) در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.

A6	موتور فن داخلی و تهویه کننده هوا عملکرد غیر عادی از خود نشان می دهند.
AH	تمیزکننده هوای الکتریکی دچار عملکرد غیرطبیعی شده است.
C5 و C4	ترمیستور مبدل حرارتی در اولین یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه / مدار باز شده است.
C6	ترمیستور مبدل حرارتی در دومین یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه / مدار باز شده است.
C7	سوئیچ محدود کننده در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.
C9	ترمیستور اتاق در یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.
E1	PCB در یونیت بیرونی کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
E3	حفاظت فشار بالا در اسپلیت آکسون دچار مشکل شده است.
E4	حفاظت فشار پایین در اسپلیت آکسون دچار مشکل شده است.
E5	موتور کمپرسور قفل شده است. / کمپرسور بیش از حد بارگذاری شده است.
E6	راه اندازی کمپرسور در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
E7	موتور فن DC در یونیت بیرونی کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
E8	ورودی AC در کولر گازی آکسون جریان بیش از حد دارد.
E9	دریچه چهار راه کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
EA	شیر چهار طرفه دچار خطا شده است.
F3	گرمای بیش از حد لوله تخلیه در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.
F6	گرمای بیش از حد در مبدل حرارتی کولر گازی آکسون مشکل ایجاد کرده است.
H0	سیستم سنسور کمپرسور در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.
H3	سوئیچ فشار بالا در کولرگازی آکسون دچار مشکل شده است.
H6	تشخیص فیذبک کمپرسور در کولرگازی آکسون با خطا روبرو شده است.
H7	موتور فن بار بیش از حد / جریان بیش از حد دارد و سنسور کولرگازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
H8	سنسور جریان AC در کولرگازی آکسون دچار خطا شده است.
E01	به تنظیم مجدد دستی در کولرگازی آکسون نیاز دارد.
E02	کمپرسور 1 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)
E03	کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)
E04	کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)
E05	کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد. (بار بیش از حد)
E06	کمپرسور 1 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.
E07	کمپرسور 2 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.
E08	کمپرسور 3 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.
E09	کمپرسور 4 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.
E10	کمپرسور 1 قطع شده است و میرد کولرگازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
E11	کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون قطع شده است و میرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.

- E12 کمپرسور 3 در کولرگازی آکسون قطع شده است و میرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
- E13 کمپرسور 4 در کولرگازی آکسون قطع شده است و میرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.
- E14 سنسور اتاق در اسپلیت آکسون اتصال کوتاه شده است.
- E15 سنسور اتاق در اسپلیت آکسون مدار باز شده است.
- E16 سنسور کوئل داخلی 1 اتصال کوتاه شده است.
- E17 سنسور کوئل در یونیت داخلی 2 اتصال کوتاه شده است.
- E18 سنسور کوئل در یونیت داخلی 3 اتصال کوتاه شده است.
- E19 سنسور کوئل در یونیت داخلی 4 اتصال کوتاه شده است.
- E20 سنسور کوئل داخلی 1 مدار باز شده است.
- E21 سنسور کوئل داخلی 2 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
- E22 سنسور کوئل داخلی 3 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
- E23 سنسور کوئل داخلی 4 در کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
- E24 سنسور کوئل در یونیت بیرونی 1 کولر گازی آکسون اتصال کوتاه شده است.
- E25 سنسور کوئل در یونیت بیرونی 2 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.
- E26 سنسور کوئل در یونیت بیرونی 3 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.
- E27 سنسور کوئل در یونیت بیرونی 4 کولرگازی آکسون اتصال کوتاه شده است.
- E28 سنسور کوئل در یونیت بیرونی 1 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
- E29 سنسور کوئل در یونیت بیرونی 2 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
- E30 سنسور کوئل در یونیت بیرونی 3 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
- E31 سنسور کوئل در یونیت بیرونی 4 کولرگازی آکسون مدار باز شده است.
- E32 یخ از کمپرسور 1 در کولرگازی آکسون جدا شده است.
- E33 یخ از کمپرسور 2 در کولرگازی آکسون جدا شده است.
- E34 یخ از کمپرسور 3 در کولرگازی آکسون جدا شده است.
- E35 یخ از کمپرسور 4 در کولرگازی آکسون جدا شده است.

لیست ارورهای کولر گازی آکسون توسط کنترل کننده سیمی (MC301)

کد ارور کولر
گازی آکسون

علت کد ارور کولر گازی آکسون

- E0 سیستم کولر گازی آکسون عملکرد نادرستی از خود نشان می دهد.
- E1 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (دمای تخلیه TH1 با مشکل روبرو شده است).
- E2 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (کوئل ورودی TH2 با مشکل روبرو شده است).
- E3 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (کوئل TH3 با مشکل روبرو شده است).
- E4 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (کوئل ورودی TH4 با مشکل روبرو شده است).
- E5 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (کوئل وسطی TH5 با مشکل روبرو شده است).
- E6 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (کوئل ورودی TH6 با مشکل روبرو شده است).
- E7 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (کوئل وسطی TH7 با مشکل روبرو شده است).

- E8 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (دمای هوای محیط TH8 با مشکل روبرو شده است).
- E9 سنسور کولرگازی آکسون خراب شده است. (کوئل خروجی TH9 با مشکل روبرو شده است).
- EA سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (خروجی خنک کننده TH10 با مشکل روبرو شده است).
- EB سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (مکش خنک کننده TH11 با مشکل روبرو شده است).
- EC سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (مکش TH12 با مشکل روبرو شده است).
- EF اسپلیت آکسون اضطراری اجرا کرده است.
- F0 ذخیره سازی در یونیت بیرونی کولر گازی عملکرد نادرستی دارد.
- F1 سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (کوئل ورودی در یونیت داخلی کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است).
- F2 سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (کوئل وسطی در یونیت داخلی کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است).

چه زمانی کولر گازی آکسون بر روی صفحه نمایشگر خود ارور نشان میدهد؟

- عدم سرویس به موقع کولر گازی آکسون
- نوسانات برقی
- **روشن نشدن کولر گازی**
- ایجاد مشکل در کمپرسور یونیت خارجی
- ایجاد مشکل در برد دستگاه
- ایجاد مشکل در سیم کشی دستگاه
- اختلال در عملکرد خازن دستگاه
- ایجاد مشکل در فن داخلی
- گرد و غبار در فیلترهای یونیت داخلی
- ایجاد شکستگی در لوله مسی
- نشت گاز مبرد و نیاز به شارژ گاز کولر گازی

راه های جلوگیری از ایجاد ارور در کولر گازی آکسون:

یکی از مهمترین این نکات در نگهداری سیستم های تهویه مطبوع توجه به سرویس آن به صورت منظم می باشد مقالات خود به این نکته اشاره کردیم، که حتما قبل از شروع فصل گرما و استفاده مداوم از کولر گازی کولر گازی خود را مورد بازرسی و سرویس قرار دهید. سرویس کولر گازی باید توسط سرویسکاران مجاز صورت گیرد تا تمامی مراحل و اقدامات لازم برای سرویس کولر گازی انجام میشود در سرویس کولر گازی باید علاوه بر شستن یونیت داخلی و خارجی، تست نشت یابی، تست سلامت قطعات، ت بازرسی و چک کردن عایق ها و پرایمر لوله، شارژ گاز تکمیلی و بررسی لوله های خروجی انجام گیرد.

توجه نکردن و حتی یکی از موارد بالا علاوه بر افزایش مصرف برق کاهش عمر دستگاه شما را به دنبال خواهد داشت.

هزینه برطرف کردن ارور کولر گازی آکسون:

از آنجایی که هریک از کدهای خطا کولر گازی آکسون به بروز مشکل در یکی از قسمت های کولر گازی خیر میدهد، نمیتوان به صورت کلی برای رفع هریک از اورها مبلغی را از پیش تعیین کرد بلکه هزینه برطرف کردن ارور باید بعد از

بررسی سیستم تهویه توسط کارشناس و عیب یابی دقیق تعیین گردد.

برطرف کردن ارور کولر گازی آکسون در شمال تهران:

با توجه به افزایش درخواست تعمیرات اسپلیت و انواع برند کولر گازی در مناطق شمالی شهر تهران مجموعه تهران سرویس آنلاین اقدام به تاسیس شعبه شمال شهر با شماره تماس **۲۲۶۶۹۱۹۶** نموده است. این شعبه به صورت دو شفتی از ۹ صبح الی ۲۱ آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز میباشد. شعبه شمال شهر تهران بدون تعطیلی حتی در روزهای تعطیل در کنار شماست تا آسایش و آرامش را به خانه هایتان برگرداند. برای رزرو وقت در روزهای تعطیل بهتر است از قبل اقدام نمایید.

برطرف کردن ارور کولر گازی آکسون در غرب تهران:

تهران سرویس آنلاین با احداث شعبه غرب تهران گام بزرگی در ارائه خدمات به پایتخت نشینان عزیزمان برداشته است. تمامی خدمات تعمیرات کولر گازی در این شعبه به صورت شبانه روزی در حال ارائه به مشتریان میباشد. برند کولر گازی شما ایرانی باشد یا خارجی تهران سرویس آنلاین تیم تخصصی تعمیرات آن را داشته و در کمتر از ۱ ساعت برای شما عزیزان اعزام خواهد کرد. همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کفایت با شماره تماس **۴۴۲۸۴۷۴۳** تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهرمنند شوند.

برطرف کردن ارور کولر گازی آکسون در شرق تهران:

پایتخت نشینان در مناطق شرق و جنوب شرقی برای ثبت درخواست تعمیرات کولرگازی و اسپلیت خود میتوانند در تمام طول هفته از ساعت ۹ صبح الی ۲۱ با شماره تماس **۷۷۲۴۱۵۰۵** تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین درخواست خود را ثبت نمایند. تکنسین های مجموعه در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر بوده و اقدام به تعمیرات اسپلیت شما عزیزان مینمایند.

برطرف کردن ارورهای کولر گازی آکسون در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر کولر گازی و اسپلیت مشتریان عزیز مینمایند. شعبه مرکز تهران با شماره تماس **۶۶۵۹۳۳۶۸** به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به پایتخت نشینان عزیز میباشد. اگر شما هم ساکن مناطق مرکزی تهران هستید، برای ثبت درخواست خدمات خود همین حالا با ما در تماس باشید. در نظر داشته باشید **نصب کولر گازی** برای تمامی برندها طبق نرخ اتحادیه انجام میشود.

برطرف کردن ارور کولر گازی آکسون در جنوب تهران:

مشتریان عزیز ساکن مناطق جنوب تهران برای ثبت درخواست خدمات **تعمیر اسپلیت** و کولر گازی خود میتوانند، با شماره تماس **۵۵۷۹۵۳۳۴** تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین مجموعه اقدام نمایند. ارائه خدمات در شعبه جنوب تهران به صورت حضوری بوده و مشتریان عزیز میتوانند برای خرید قطعات کولر گازی و یا استفاده از خدمات تعمیرات حضوری ضمن هماهنگی های قبلی در این شعبه حاضر شوند.

منبع: [acson air conditioner error](https://b2n.ir/p15561)

لینک کوتاه مقاله [: https://b2n.ir/p15561](https://b2n.ir/p15561)