

ارورهای کولر گازی جی پلاس (GPlus air conditioner error) کولر گازی جی پلاس از جمله برندهای ایرانی باکیفیت است، که به سرعت توانسته در بین مردم از محبوبیت بسیاری برخوردار شود، اگر شما از این برند در منزل خود استفاده میکنید، با ما همراه شوید که در این مقاله لیست کاملی از **کدهای خطا کولر گازی جی پلاس** را به همراه روش های برطرف کردن آن آماده کرده ایم. از آنجایی که ارورها تنها بیانگر بخش کوچکی از مشکل ایجاد شده در سیستم است، توصیه میشود در صورت نداشتن علم و تجربه کافی از باز کردن و تعمیر خودسرانه کولر گازی خود بپرهیزید. ارورها تنها بیانگر قسمت معیوب بوده و بعضا باید برای پیدا کردن دلیل اصلی به مشکل خوردن کولر گازی باید بخشی از دستگاه توسط تکنسین باز شده و مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه ی مقاله ارورهای کولر گازی جی پلاس با ما همراه شوید و سوالات خود را در بخش کامنت همین مقاله و یا از طریق چت آنلاین با مشاوران ما در میان بگذارید.

تعمیر کولر گازی جی پلاس:

تعمیر کولر گازی جی پلاس خود را تنها به کارشناسان تهران سرویس آنلاین محول کنید. این مجموعه با داشتن تیم های تخصصی در زمینه تعمیر ، سرویس و نصب انواع برند کولر گازی با سابقه ی بالای 7 سال آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز میباشد. اگر گارانتی دستگاه شما به پایان رسیده و شما برای تعمیرات کولر گازی جی پلاس خود به یک متخصص حرفه ای و منصف نیازمند هستید، تهران سرویس آنلاین برای شما بهترین گزینه خواهد بود. در تهران سرویس آنلاین نرخ تمامی خدمات براساس نرخ مصوب اتحادیه کولر گازی محاسبه شده و از سوی دیگر تمامی خدمات شما شامل ضمانت 6 ماه خواهد بود.

لیست ارورهای کولر گازی جی پلاس:

با ما در ادامه ی این مقاله همراه باشید تا لیست ارورهای کولر گازی جی پلاس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا بتوانید به راحتی کولر گازی خود را عیب یابی و تعمیر کنید.

ارورهای کولر گازی جی پلاس	علت ارور
CL	یادآوری جهت سرویس دوره ای
E0	اختلال ارتباطی بین واحد داخلی و خارجی
E1	ایراد سنسور دمای هوا
E2	مشکل در سنسور دمای لوله
E3	خرابی سنسور دمای لوله کندانسور
E4	کمبود مبرد و نشت آن
E5	یونیت داخلی و بیرونی کولر گازی جی پلاس ناهماهنگ هستند.
E6	خطای موتور فن
E7	ایراد در سنسور دمای یونیت خارجی
E8	خرابی سنسور دمای کمپرسور
E9	مشکل در برد اصلی و یا کمپرسور – غیر عادی بودن جریان برق
EA	ایراد در سنسور جریان
EC	خطای ارتباطی در برد واحد بیرونی
EE	خرابی برد آپشن
EF	خرابی موتور فن یونیت بیرونی
EP	خطای سنسور خروجی کمپرسور

EU	نوسان ولتاژ
P0	کنترل سخت افزاری در نحوه عملکرد محافظت از دستگاه دچار مشکل شده است.
P1	فعال شدن عملکرد حفاظت از دستگاه در برابر ولتاژ پایین
P2	فعال شدن عملکرد حفاظت از دستگاه در برابر جریان اضافی برق
P4	حفاظت از خروجی کندانسور در برابر دمای بالا
P5	فعال شدن عملکرد حفاظت از کولرگازی جی پلاس در برابر دمای پایین محیط
P6	حفاظت از کندانسور در برابر دمای بالا در حالت سرمایش
P7	حفاظت در برابر گرمای بیش از حد در حالت گرمایش
P8	محافظت در برابر دمای غیر عادی در واحد خارجی
P9	کنترل نرم افزاری در نحوه عملکرد محافظت از کمپرسور دچار مشکل شده است.

ارور E0 کولر گازی جی پلاس:

این ارور به دلیل بروز مشکل در ارتباط بین یونیت داخلی و یونیت خارجی کولر گازی جی پلاس است. مشکل در ارتباط دو یونیت می‌تواند به دلایل زیر باشد:

- مشکل برق تغذیه (ورودی) و ولتاژ غیر استاندارد
- قطعی ارتباط برد پنل و برد یونیت خارجی کولرگازی جی پلاس

ارور E1 کولر گازی جی پلاس:

این ارور به علت بروز مشکل در سنسور تشخیص دمای هوای پنل است.

- لطفا برق ورودی دستگاه را قطع کرده و پس از 10 دقیقه وصل کنید.
- در صورتی که دستگاه شما مجدد کد خطای E1 نمایش دهد، لازم است عیب یابی و تعمیر شود. **برای مطالعه آموزش سیم کشی کولر گازی اینجا کلیک کنید.**

ارور E2 کولر گازی جی پلاس:

این ارور به دلیل وجود ایراد در تشخیص دمای سنسور لوله‌ی پنل است.

- در صورت بروز این مشکل، لطفا برق دستگاه را قطع کرده و پس از 10 دقیقه مجدد وصل کنید؛
- در صورت بروز مجدد خطا برای بررسی دستگاه از سوی کارشناس ماهر اقدام کنید.

کد خطای E3 کولر گازی جی پلاس:

این ارور به دلیل وجود مشکل در تشخیص دمای سنسور لوله‌ی کندانسور است.

- دستگاه را از برق جدا کنید.
- بعد از گذشت 10 دقیقه به برق بزنید.

در صورت حل نشدن ارور با تعمیرکار کولر گازی جی پلاس تماس حاصل نمایید.

ارور E4 کولر گازی جی پلاس:

این ارور به علت کمبود مبرد در سیکل کولرگازی و نشتی گاز است.

- دستگاه را ریست کنید

پیغام خطای E6 کولر گازی جی پلاس:

این ارور به دلیل بروز مشکل در موتور فن کولر گازی است.

- دستگاه را ریست کنید.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای کولر گازی سانپو اینجا کلیک کنید](#).

ارور و خطای E7 کولر گازی جی پلاس:

علت ارور E7 کولرگازی جی پلاس، مشکل در تشخیص دمای سنسور یونیت خارجی کولر گازی است.

- برق دستگاه قطع کنید و پس از 10 دقیقه مجدد اتصال برق را برقرار نمایید.
- در صورت تکرار کد خطا، دستگاه نیاز به بازدید و رفع ایراد دارد.

ارور E8 کولر گازی جی پلاس:

دلیل بروز ارور E8 کولرگازی جی پلاس، بروز مشکل در سنسور تشخیص دمای کمپرسور است.

- هنگام بروز این مشکل، لطفا برق دستگاه را قطع کنید و پس از مدت 10 دقیقه مجدد آن را متصل نمایید.
- در صورت مشاهده کد خطا برای بررسی کولرگازی جی پلاس از سوی تکنسین اقدام کنید.
- برای مطالعه مقاله [تعمیر کولر گازی RTC اینجا کلیک کنید](#).

کد خطای E9 کولر گازی جی پلاس:

- ایرادات برد اصلی
- بالا بودن دمای برد اصلی
- مشکلات جریان برق ورودی
- ایراد در برق ورودی و کارکرد کمپرسور

ارور EE کولر گازی جی پلاس:

کد خطای EE کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز خطا در برد (برد آپشن) دستگاه است.

- لطفا برق دستگاه را قطع کرده و پس از 10 دقیقه مجدد اتصال برق را برقرار کنید.
- در صورت مشاهده کد ارور، نیاز است کولر گازی جی پلاس شما از سوی کارشناس بازدید و رفع اشکال شود.

کد خطای EF کولر گازی جی پلاس:

دلیل نمایش کد خطای EF بر روی نمایشگر کولرگازی جی پلاس، وجود مشکل در موتور فن یونیت بیرونی کولرگازی است.

لطفاً برق دستگاه را قطع کرده و پس از مدت 10 دقیقه وصل کنید. در صورتی که مجدد ارور را بر روی نمایشگر کولرگازی جی پلاس مشاهده کردید، نیاز است دستگاه از طرف تکنسین، بازدید، عیب یابی و رفع مشکل شود. **برای مطالعه مقاله بهترین مدل کولر گازی سامسونگ اینجا کلیک کنید.**

کد خطای EC کولر گازی جی پلاس:

دلیل نمایش کد خطای EC بر روی نمایشگر کولر گازی جی پلاس، خطای ارتباط برد یونیت خارجی کولر گازی جی پلاس است.

گاهی ممکن است کولرگازی جی پلاس شما کد خطای EC بر روی پنل نمایشگر نمایش دهد. این ارور به دلیل خطای ارتباط برد یونیت خارجی کولر گازی جی پلاس می‌باشد.

ارور CL کولر گازی: GPlus

کد خطای CL کولرگازی جی پلاس مربوط برای یادآوری انجام سرویس نگهداری است.

- این کد خطای کولرگازی جی پلاس پس از گذشت 500 ساعت کارکرد کولرگازی جی پلاس برای یادآوری انجام سرویس نگهداری بر روی پنل نمایشگر دستگاه کولرگازی جی پلاس ظاهر می‌شود که در واقع نوعی پیغام یادآور می‌باشد.
- این کد خطا با قطع و وصل کردن برق کولرگازی GPlus رفع می‌شود.

دلیل ارور و کد خطای E5 کولرگازی جی پلاس:

کد خطای E5 کولرگازی جی پلاس به دلیل عدم هماهنگی یونیت داخلی با یونیت بیرونی کولرگازی GPlus است.

- در صورتی که کولرگازی جی پلاس ارور و کد خطای E5 نمایش می‌دهد به دلیل عدم هماهنگی یونیت داخلی با یونیت بیرونی کولرگازی GPlus می‌باشد.

علت خطا و ارور EA در کولرهای گازی جی پلاس:

کد خطای EA کولر گازی جی پلاس ببه دلیل خطای سنسور جریان کولر گازی جی پلاس است.

در صورتی که کولر گازی جی پلاس کد خطای EA نمایش دهد، معمولاً به دلیل خطای سنسور جریان کولرگازی جی پلاس می‌باشد و به این معنی است که جریان برق کولرگازی جی پلاس بیش از حد است.

علت ارور EP در کولرگازی: GPlus

کد خطای EP کولرگازی جی پلاس به دلیل عدم هماهنگی یونیت داخلی با یونیت بیرونی کولرگازی GPlus است.

- ارور EP به دلیل بروز ایرادو خطای سنسور خروجی کمپرسور دستگاه می‌باشد و می‌بایست از طرف کارشناس مورد بازدید و بررسی قرار گیرد..

راهکار رفع کد خطای EU در کولرگازی جی پلاس:

کد خطای EU کولرگازی جی پلاس مربوط به خطای نوسان ولتاژ کولرگازی جی پلاس است.

ارور EU مربوط به خطای نوسان ولتاژ کولرگازی جی پلاس است و در صورتی که این ارور را بر روی نمایشگر پنل کولرگازی GPlus مشاهده کردید، یکبار برق دستگاه را قطع و وصل کنید و در صورت عدم رفع ایراد، برای تعمیر کولرگازی جی پلاس از سوی تکنسین، درخواست تعمیرات ثبت نمایید.
برای مطالعه مقاله ارور کولر گازی گری اینجا کلیک کنید.

روش برطرف کردن ارور P1 کولرگازی: GPlus

کد خطای P1 کولرگازی جی پلاس به دلیل فعال شدن عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس کولرگازی GPlus است.

گاهی ممکن است ولتاژ پایین موجب فعال‌سازی عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس شود و عملکرد دستگاه پس از نمایش ارور، متوقف شود.

روش رفع ارور P2 کولرهای گازی: GPlus

کد خطای P2 کولرگازی جی پلاس عملکرد محافظتی جریان اضافی برق، کولرگازی جی پلاس است.

- گاهی به دلیل عملکرد محافظتی جریان اضافی برق، کولرگازی جی پلاس ارور P2 نمایش می‌دهد
برای مطالعه مقاله ارورهای کولر گازی فوجیتسو اینجا کلیک کنید.

رفع کد خطای P4 کولرگازی جی پلاس:

کد خطای P4 کولرگازی جی پلاس مربوط به فعال شدن عملکرد محافظتی به دلیل دمای بالای خروجی کندانسور کولر گازی جی پلاس است.

در صورت فعال شدن عملکرد محافظتی به دلیل دمای بالای خروجی کندانسور دستگاه کولرگازی، بر روی نمایشگر دستگاه کولر گازی ارور P4 نمایش داده می‌شود.

علت ارور و کد خطای P5 کولرهای گازی جی پلاس:

کد خطای P5 کولرگازی جی پلاس مربوط به عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس است.

- در صورتی که عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس به دلیل دمای پایین محیط فعال شود، کولر گازی جی پلاس ارور P5 نمایش می‌دهد و لازم است برق کولر گازی را یکبار قطع و وصل نمایید.

علت پیغام و ارور P6 کولرهای گازی جی پلاس:

کد خطای P6 کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز مشکل عملکرد محافظتی دمای بالای کندانسور در مد سرمایش کولرگازی جی پلاس است.

- چنانچه عملکرد محافظتی دمای بالای کندانسور در مد سرمایش با مشکل مواجه شود، کد خطای P6 نمایش می‌دهد و نیاز است یک بار برق دستگاه کولر گازی را قطع و مجدد وصل کنید.

برطرف کردن و رفع کد خطای P7 کولر گازی جی پلاس:

کد خطای P7 کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز مشکل عملکرد محافظتی دمای بالای کندانسور درمد سرمایش کولرگازی جی پلاس است.
برای مطالعه مقاله **ارورهای کولر گازی پائاسونیک اینجا کلیک کنید**.

روش برطرف کردن ارور P8 کولر گازی: GPlus

کد خطای P8 کولرگازی جی پلاس به دلیل دمای بیش از حد و یا دمای پایین یونیت بیرونی کولرگازی کولرگازی جی پلاس است.

- گاهی ممکن است به دلیل دمای بیش از حد و یا دمای پایین یونیت بیرونی کولرگازی ارور P8 نمایش دهد و عملکرد دستگاه پس از نمایش ارور بر روی نمایشگر، متوقف شود.

راهکار رفع کد خطای P9 در کولر گازی جی پلاس:

کد خطای P9 کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز مشکل در کنترل نرم افزاری در عملکرد محافظتی کمپرسور کولرگازی جی پلاس است.

ارور P9 مربوط به مشکل کنترل نرم افزاری در عملکرد محافظتی کمپرسور است و در صورتی که این ارور را بر روی نمایشگر پنل کولرگازی GPlus مشاهده کردید، یکبار برق دستگاه را قطع و وصل کنید و در صورت عدم رفع ایراد کولر گازی، برای تعمیر کولرگازی جی پلاس از سوی تکنسین ماهر و مجرب، درخواست تعمیرات کولر گازی مثبت نمایید.

کد خطای P0 کولر گازی جی پلاس:

کد خطای P0 کولرگازی جی پلاس مربوط به کنترل سخت افزاری عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس است.

- گاهی ممکن است کولرگازی جی پلاس کد خطای P0 بر روی پنل نمایشگر کولرگازی نمایش دهد. این ارور به دلیل کنترل سخت افزاری عملکرد محافظتی کولرگازی است.
برای مطالعه مقاله **ارورهای کولر گازی اجنرال اینجا کلیک کنید**.

چه زمانی کولر گازی جی پلاس بر روی صفحه نمایشگر خود ارور نشان می‌دهد؟

- عدم سرویس به موقع کولر گازی جی پلاس
- نوسانات برقی
- ایجاد مشکل در کمپرسور یونیت خارجی
- ایجاد مشکل در برد دستگاه
- ایجاد مشکل در سیم کشی دستگاه
- اختلال در عملکرد خازن دستگاه
- ایجاد مشکل در فن داخلی

- گرد و غبار در فیلترهای یونیت داخلی
- ایجاد شکستگی در لوله مسی
- نشت گاز مبرد و نیاز به شارژ گاز کولر گازی

سرویس کولر گازی جی پلاس:

سرویس کولر گازی از جمله موارد بسیار مهم در نگهداری کولر گازی محسوب میشود. نظر متخصصان کولر گازی بر این است که کولر گازی خود را هر ۶ ماه توسط سرویسکار مجاز سرویس نمایید تا از هزینه های اضافی جلوگیری شود. وجه اشتراک تمامی کولر گازی هایی که دچار ارور شده اند این است که مدت زمان زیادی از آخرین سرویس کولر گازی های آنها گذشته است.

ما در مقاله سرویس کولر گازی به صورت کاملا مفصل به نحوه سرویس کولر گازی پرداخته ایم و در اینجا تنها قصد داریم بخشی از نکات مهم سرویس کولر گازی برای شما عزیزان یادآوری کنیم. [برای مطالعه مقاله ارور کولر گازی بوش اینجا کلیک کنید.](#)

سرویس کولر گازی جی پلاس شامل:

سرویس کولر گازی جی پلاس دارای اهمیت بسیار ویژه ای بود و باید به دست یک متخصص حرفه ای انجام گیرد، ما در ادامه تمامی مراحل سرویس کولر گازی جی پلاس را برای شما بیان کردیم تا در زمان سرویس کولر گازی خود به انجام آنها توسط سرویسکار تاکید نمایید.

الف – سرویس پنل داخلی کولر گازی جی پلاس

- شستشوی فیلترها کولر گازی
- سرویس بلوور کولر گازی
- سرویس سنسور ها کولر گازی
- سرویس فین ها یا کویل کولرگازی
- بررسی مسیر خروجی آب (لوله درین)

ب – سرویس پنل خارجی کولر گازی جی پلاس

- شست و شوی یونیت خارجی با کارواش
- تست سلامت کمپرسور
- بررسی عملکرد دستگاه
- بررسی سلامت خازن
- بررسی سلامت برد کولر گازی
- بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی

[برای مطالعه مقاله ارورهای کولر گازی دوو اینجا کلیک کنید.](#)

فواید سرویس کولر گازی جی پلاس:

1. افزایش طول عمر مفید کولر گازی جی پلاس
2. حفظ زیبایی ظاهری کولر گازی
3. افزایش راندمان و بهره وری کولر گازی جی پلاس
4. کاهش هزینه های تعمیراتی کولر گازی جی پلاس
5. کاهش ایجاد سوختگی کمپرسور در کولر گازی
6. کاهش هزینه های مصرف انرژی

برطرف کردن ارور کولر گازی جی پلاس در منزل:

برطرف کردن ارورهای کولر گازی جی پلاس در منزل نیازمند تجربه و تخصص کافی است، اگر کولر گازی جی پلاس شما دچار مشکل شده و بر روی صفحه نمایشگر آن ارور مشاهده میکنید، کفایت کولر گازی خود را به مدت 10 دقیقه از برق جدا کنید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود. بعد از اتصال مجدد دستگاه شاهد بروز ارور بر روی دستگاه خود بودید لطفا بدون انجام اقدامات دیگری از تعمیرکار کولر گازی جی پلاس خود بخواهید برای رفع مشکل در محل حاضر شود. **برای مطالعه مقاله ارورهای کولر گازی کریر اینجا کلیک کنید.**

رفع ارور کولر گازی جی پلاس در شمال تهران:

اگر ساکن مناطق شمالی تهران هستید و میخواهید کولر گازی جی پلاس را خود را تعمیر کنید، دیگر نگران نباشید، تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کفایت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید. مجموعه ما در تمام طول هفته بدون تعطیلی آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز خواهد بود.

رفع ارور کولر گازی جی پلاس در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کفایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس گرفته تا کارشناسان تهران سرویس آنلاین به منظور تعمیر و سرویس کولر گازی جی پلاس آنها در کمتر از 1 ساعت در محل حاضر شوند. شعبه غرب تهران از ساعت 9 صبح تا 21 در تمام طول هفته و بدون تعطیلی در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز میباشد. برای ثبت درخواست خود همین حالا اقدام کنید.

رفع ارور کولر گازی جی پلاس در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر کولر گازی را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

رفع ارور کولر گازی جی پلاس در مرکز تهران:

شعبه ی مرکزی تهران سرویس آنلاین به منظور ارائه خدمات به مناطق مرکزی و مناطق دارای طرح ترافیک تاسیس و در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز میباشد. برای تماس با شعبه مرکزی با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ تماس حاصل نمایید. متخصصان تهران سرویس آنلاین در کمتر از 1 ساعت در محل مورد نظر حاضر خواهند بود. ارائه خدمات شعبه ی مرکزی در تمام طول هفته از ساعت 9 الی 21 امکان پذیر است.

رفع ارور کولر گازی جی پلاس در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس 55795334 تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب کولر گازی را به مشتریان عزیز ارائه میدهد. شعبه جنوب تهران دارای خدمات حضوری بوده و مشتریان عزیز میتوانند در صورت تمایل برای انجام خدمات خود به صورت حضوری مراجعه نمایند.

لینک کوتاه مقاله <https://b2n.ir/z47677> :



تهران سرویس
www.tehranservic.com