

ارورهای کولر گازی کریر (carrier air conditioner error) برند کریر یکی از بهترین برندهای سازنده کولر گازی است، که با کیفیت ترین کولر گازی های جهان را با اختلاف بسیار زیاد تولید و روانه بازار کرده است. اگر شما در منزل و یا محل کار خود از کولر گازی های کریر استفاده میکنید، این مقاله را تا انتها دنبال کنید. ما در اینجا لیست کاملی از **کدهای خطای کولر گازی کریر** به همراه روشهای برطرف کردن آن را آورده ایم تا در صورت نیاز شما با مراجعه به این کدهای خطا به آسانی از مشکل کولر گازی خود مطلع شوید. داشتن این لیست یکی از امور واجب برای تمامی مصرف کنندگان کولر گازی کریر و تمامی تعمیر کاران این برند میباشد. اگر شما عزیزان به مشاوره و یا صحبت با کارشناسان متخصص نیاز دارید، تنها کافی است از طریق چت آنلاین با ما در تماس باشید. کارشناسان ما آماده اند تا به صورت 24 ساعته مشکلات شما را برطرف نمایند.

منظور از کدهای خطا و یا ارورهای کولر گازی کریر چیست؟

کدهای خطا در واقع همان زبان بدن کولر گازی است، هنگامی که این کدها بر روی صفحه نمایشگر کولر گازی کریر شما ظاهر می شود، در واقع بیانگر ایجاد یک مشکل در یکی از قسمت های کولر گازی شما می باشد. به یاد داشته باشید که این کدهای خطا بیانگر مختصری از علت بروز مشکلات و برای عیب یابی و تعمیر دقیق کولر گازی خود باید با تکنسینهای مربوط تماس حاصل نمایید. بی توجهی و در نظر نگرفتن این ارورها می تواند هزینه های سنگین تعمیراتی را برای شما عزیزان به دنبال داشته باشد.

تعمیر کولر گازی کریر:

در صورت بروز مشکل و ایجاد ارور در کولر گازی های کریر خود می توانید، با تماس با یکی از کارشناسان گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین مشکل خود را شرح داده و از آنها بخواهید، برای رفع این مشکل در مکان شما حاضر شوند. شرکت ما با داشتن بیش از ۷ سال سابقه در زمینه **تعمیر کولر گازی کریر** و سایر خدمات مربوط به آن مانند سرویس و نصب انواع برند کولر گازی توانسته است، بیشترین رضایت را در بین مشتریان خود به دست آورد. تعمیرات کولر گازی کریر خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید، ارائه ضمانت نامه شش ماهه و تضمین اصالت کالا های تعویضی باعث آسودگی خیال مشتریان عزیز و اطمینان هرچه بیشتر آن ها به خدمات ما می باشد. **برای مطالعه مقاله ارور کولر گازی ال جی اینجا کلیک کنید.**

لیست ارورهای کولر گازی کریر:

در جدول زیر ما لیست کاملی از ارورهای کولر گازی کریر را برای شما عزیزان درج کرده ایم، به خاطر داشته باشید در صورت نداشتن تجربه و تخصص کافی در زمینه تعمیرات کولر گازی هرگز اقدام به عیب یابی دستگاه خود نکرده و از کارشناس متخصص کمک بگیرید. برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

کد ارور	معنی کد ارور	راهنمای تعمیر کد ارور
۲	کارکرد نادرست در سنسور دمای اتاق	
۳	کارکرد نادرست در سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی	
۶	کارکرد نادرست در عملکرد شیر معکوس کننده در یونیت خارجی	
۸	کارکرد نادرست در موتور فن یونیت داخلی	
۹	برق به یونیت داخلی نمی رسد.	
۱۱	کارکرد نادرست در پمپ تخلیه	
۱۲	نرم افزار یونیت داخلی دچار مشکل شده است.	
۱۳	خطایی در تنظیمات رخ داده است.	

۱۴	سیگنال در سیستم کنترل مرکزی از دست رفته است.
۱۵	کارکرد نادرست در سنسور مبدل حرارتی خارجی
۱۸	کارکرد نادرست در مدیریت یونیت داخلی
۲۰	موقعیت بلوک تشخیص داده نشد.
۲۱	کارکرد نادرست در سنسور جریان در یونیت خارجی
۲۲	کارکرد نادرست در سنسور دمای مبدل حرارتی یونیت خارجی
۲۳	همکرد نادرست در سنسور دمای تخلیه
۲۴	کارکرد نادرست در عملکرد فن در یونیت خارجی
۲۶	کارکرد نادرست در یونیت خارجی
۲۷	مسدود شدن کمپرسور یونیت خارجی
۲۸	دمای دشارژ غیرمجاز است.
۲۹	کارکرد نادرست در کمپرسور واقع در یونیت خارجی
۳۱	افزایش فشار در یونیت خارجی

برای مطالعه مقاله [کولر گازی پرتابل اینجا کلیک کنید](#).

کدهای ارور کولر گازی کریر واحد داخلی

کد های ارور کولر گازی کریر واحد داخلی	علت کد های ارور کولر گازی کریر واحد داخلی
E0	پارامتر EEPROM واحد داخلی دچار مشکل شده است.
E1	خطا در ارتباط واحدهای داخلی / بیرونی رخ داده است.
E3	سرعت فن داخلی از کنترل خارج شده است.
E4	سنسور دمای اتاق T1 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
E5	سنسور دمای کویل تبخیر کننده T2 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
EC	تشخیص نشستی میردها
F1	سنسور دمای محیط بیرونی T4 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
F2	سنسور دمای کویل کندانسور T3 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
F3	سنسور دمای تخلیه کمپرسور T5 مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
F4	پارامتر EEPROM واحد بیرونی دچار مشکل شده است.
F5	سرعت فن بیرونی خارج از کنترل خارج شده است.
P0	عملکرد نادرست IPM یا حفاظت جریان بیش از حد قوی IGBT
P1	حفاظت ولتاژ بالا یا حفاظت ولتاژ پایین
P2	حفاظت دما بالا کمپرسور
P4	خطای درایو کمپرسور اینورتر
P5	مد ناسازگاری و کشمکش
P6	حفاظت ولتاژ کمپرسور

برای مطالعه مقاله [علت کم شدن پرتابل باد کولر گازی اینجا کلیک کنید](#).

کدهای اختطار کولر گازی کریر واحد بیرونی

کد های ارور کولر گازی کریر واحد بیرونی	علت کد های ارور کولر گازی کریر واحد بیرونی
E0	عملکرد نادرست EEPROM بیرونی
E2	خطا در ارتباط واحدهای داخلی / بیرونی رخ داده است.
E3	عملکرد نادرست ارتباطی بین برد IPM و برد اصلی بیرونی
E4	سنسور دمای واحد بیرونی مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
E5	حفاظت ولتاژ
E8	عملکرد نادرست سرعت فن بیرونی
F1	پریز کوئل واحد داخلی سنسور دما یا کانکتور سنسور شماره A معیوب است.
F2	پریز کوئل واحد داخلی سنسور دما یا کانکتور سنسور شماره B معیوب است.
F3	پریز کوئل واحد داخلی سنسور دما یا کانکتور سنسور شماره C معیوب است.
F4	پریز کوئل واحد داخلی سنسور دما یا کانکتور سنسور شماره D معیوب است.
F5	پریز کوئل واحد داخلی سنسور دما یا کانکتور سنسور شماره E معیوب است.
P1	حفاظت فشار بالا دچار اشکال شده است.
P2	حفاظت فشار پایین دچار اشکال شده است.
P3	حفاظت جریان کمپرسور دچار مشکل شده است.
P4	حفاظت دمای کمپرسور دچار مشکل شده است.
P5	حفاظت دمای بالای کندانسور دچار مشکل شده است.
P6	حفاظت ماژول IPM دچار مشکل شده است

برای مطالعه مقاله [کولر گازی چند ساعت در روز میتواند روشن بماند اینجا کلیک کنید](#).

کدهای خطای کولر گازی کریر:

کد های ارور کولر گازی کریر	علت کد های ارور کولر گازی کریر
0C	سنسور دمای اتاق اتصال کوتاه یا قطع شده است. (سنسور TA)
0d	خارج شدن از محل، اتصال کوتاه یا انقطاع از سنسور مبدل حرارتی (سنسور TC)
11	قفل فن داخلی یا مشکل در مدار فن داخلی
12	مشکل در بردهای P.C داخلی
04	سیگنال سریال بازگشتی از عملیات آغاز شده به سمت واحد داخلی ارسال نمی شود. سیم کشی کابل اتصال دهنده معیوب است. در عملیات ترمو کمپرسور، کمبود گاز و نشتی گاز وجود دارد.
05	سیگنال دستورالعمل اجرایی به طرف بیرونی ارسال نمی شود.
14	مدار محافظ جریان بیش از حد اینورتر عمل می کند. (زمان کوتاه)
16	خطا یا اتصال کوتاه مدار تشخیص موقعیت بین سیم پیچ های کمپرسور
17	در مدار تشخیص جریان خطا رخ داده است.
18	سنسور دمای بیرونی از محل خارج شده، قطع یا اتصال کوتاه شده است.

- 19 قطع یا اتصال کوتاه سنسور دمای تخلیه
 1A در سیستم درایو فن بیرونی خطا رخ داده است.
 1B در سنسور دمای مبدل حرارتی بیرونی خطا رخ داده است.
 1C در خروجی درایو کمپرسور خطا رخ داده است. خطا و خرابی کمپرسور (قفل شدن، گم شدن، و..)
 07 سیگنال سریال بازگشتی ارسال می شود، هنگامی که عملیات شروع می شود اما آن از نیمه راه ارسال نمی شود.
 1d کمپرسور چرخانده نمی شود.
 1E دمای تخلیه بیش از 117 درجه سانتیگراد
 1F کمپرسور خراب شده است و کار نمیکند.

برای مطالعه مقاله [چگونه فیلتر کولر گازی را تمیز کنیم؟ اینجا کلیک کنید.](#)

کدهای ارور کولر گازی کریر مدل X-Power واحد بیرونی کولر گازی

کدهای ارور کولر گازی کریر مدل X-Power واحد بیرونی کولر گازی	علت کدهای ارور کولر گازی کریر مدل X-Power واحد بیرونی کولر گازی
1	سنسور مبدل حرارتی (TE) دچار خطا شده است.
2	سنسور مکش (TS) دچار خطا شده است.
3	سنسور تخلیه گاز داغ (TD) دچار خطا شده است.
4	حفاظت فشار بالا دچار خطا شده است.
5	سنسور دمای هوا بیرونی (TO) دچار خطا شده است.
6	موتور فن DC بیرونی دچار خطا شده است.
7	خطای ارتباطی بین IPDU رخ داده است. (توقف غیر عادی)
8	عملیات پخش فشار بالا
9	در دمای تخلیه خطایی رخ داده است و دمای گاز داغ خیلی بالا است.
10	در EEPROM خطا رخ داده است.
11	خطای ارتباطی بین IPDU بدون توقف غیر عادی)
12	حفاظت اتصال کوتاه G-Tr رخ داده است.
13	خطا در مدار تشخیص رخ داده است.
14	در سنسور جریان خطا رخ داده است.
15	در قفل کمپرسور خطا رخ داده است.
16	کمپرسور کولر گازی کریر خراب شده است.

کدهای هشدار واحد داخلی کولر گازی کریر:

ارور های واحد داخلی کولر گازی کریر	علت ارور های واحد داخلی کولر گازی کریر
2	پمپ یا تخلیه آب خراب شده است.
3	در سنسور هوای اتاق واحد داخلی خطا رخ داده است.

- 4 در سنسور کوئل Tc واحد داخلی خطا رخ داده است.
- 10 در نرم افزار واحد داخلی خطا رخ داده است (EEPROM). خراب شده است.
- 12 خطای نرم افزار واحد داخلی (آدرس/ منطقه خراب شده).
- 14 از دست دادن سیگنال از CDU
- 15 سنسور کوئل Tcz واحد داخلی دچار خطا شده است.
- 18 جعبه کنترل واحد بیرونی دچار خطا شده است. (حفاظت اتصال کوتاه G-Tr)
- 20 مدار تشخیص موقعیت دچار خطا شده است.
- 21 سنسور جریان واحد بیرونی دچار خطا شده است.
- 22 سنسور مبدل حرارتی واحد بیرونی دچار خطا شده است.
- 23 سنسور دمای تخلیه واحد بیرونی دچار خطا شده است.
- 24 فن کولرگازی کار نمیکند.
- 26 در دیگر واحدهای بیرونی خطا رخ داده است.
- 27 کمپرسور واحد بیرونی قفل شده است.
- 28 در تخلیه دمای واحد بیرونی خطا رخ داده است.
- 29 کمپرسور واحد بیرونی خراب شده است.
- 31 فشار و دمای بالای واحد بیرونی رها و آزاد شده است.

کدهای آلارم کولر گازی AC کریر:

کدهای ارور
کولر گازی AC
کریر

علت کدهای ارور کولر گازی AC کریر

- E1 از بین رفتن ارتباط بین ترموستات 2 CCC و برد مازول برق سیستم LED, کد خطای EI و شماره منطقه ای که ارتباط را از دست داده است، نمایش می دهد. هر منطقه اضافی که ارتباط از دست می دهد، علاوه بر منطقه جریان چشمک می زند.
- E2 سنسور دمای داخلی مدار باز یا خارج از محدوده شده است. تمام عملیات گرم، سرد و رطوبت گیر قفل خواهند شد. عملیات دستی فن ادامه خواهند یافت.
- E3 سنسور دمای داخلی مدار باز یا خارج از محدوده شده است. تمام عملیات گرم، سرد و رطوبت گیر قفل خواهند شد. عملیات دستی فن ادامه خواهد یافت.
- E4 سنسور دمای بیرونی مدار باز یا خارج از محدوده شده است (مدل های انتخابی). عملیات رطوبت گیر و پمپ حرارتی قفل خواهد شد. سیستم کولر گازی کریر، کوره حرارتی، نوار حرارتی و عملیات فن می تواند به کار کردن خود ادامه دهد.
- E5 سنسور مدار باز یا خارج از محدوده شده است.
- E6 سنسور رطوبت مدار باز شده است. (مدل ها را انتخاب کنید). تهویه مطبوع و رطوبت گیر قفل خواهد شد. پمپ حرارتی، کوره و فن می تواند به کار ادامه دهد.

نکات تعمیر کولر گازی کریر:

1. پس از سرویس دهی، دکمه [⊕] را برای بازگشت به حالت عادی فشار دهید.
2. پس از تعمیر و نگهداری توسط کدهای خطا، تغذیه برق را خاموش کنید و مجدداً تغذیه برق دستگاه را روشن کنید.
3. بنابراین حافظه میکرو کامپیوتر به وضعیت اولیه باز گردانده می شود.

4. اگرچه کدهای بررسی پاک نمی شوند، حتی اگر منبع تغذیه خاموش شده است؛ زیرا آنها در حافظه ثابت ذخیره می شوند.

برای مطالعه مقاله [کم مصرف ترین کولر گازی اینجا کلیک کنید](#).

برای رفع ارور کولر گازی کرپله در منزل چه اقداماتی انجام دهیم؟

اگر بر روی صفحه نمایشگر کولر گازی کرپل شما در ابتدا کولر گازی خود را از برق خارج کرده و برای ۱۰ دقیقه منتظر بمانید، سپس مجدد کولر گازی خود را به برق بزنیم در صورت مشاهده ی ارائه بر روی صفحه نمایشگر خود باید با تکنسین مربوطه تماس حاصل کرده و بخواهید برای رفع ارور کولر گازی شما در محل حاضر شوند.
برای مطالعه مقاله [ارور کولر گازی پوش اینجا کلیک کنید](#).

اقدامات لازم جهت جلوگیری از ایجاد ارور در کولر گازی کرپل:

برای جلوگیری از ایجاد ارور در کولر گازی خود تنها کافی است، کولر گازی را به صورت منظم و هر شش ماه یک بار به طور کامل سرویس نمایید. سرویس کولر گازی بازی تنها شامل شستن یونیت داخلی و خارجی نیست تمامی لیست زیبایی در هنگام سرویس کولر گازی شما رعایت و انجام شود:

1. شستن فیلترها یونیت داخلی
2. بررسی سلامت لوله ها و آیه و پرایمر آنها
3. بررسی شارژ گاز تکمیلی
4. بررسی سلامت قطعات الکتریکی مانند ورد و خازن دستگاه
5. شستن یونیت خارجی
6. بررسی عملکرد کمپرسور
7. بررسی روغن کمپرسور کمپرسور کولر گازی
8. بررسی میزان مصرف برق در ماه های گذشته

تمامی موارد بالا باید در هنگام سرویس کولر گازی بررسی شده و در صورت نیاز برای تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب اقدام شود.

برای مطالعه مقاله [ارورهای کولر گازی یاتاسونیک اینجا کلیک کنید](#).

برطرف کردن ارور کولر گازی کریر در شمال تهران:

با توجه به افزایش درخواست تعمیرات اسپلیت و انواع برند کولر گازی در مناطق شمالی شهر تهران مجموعه تهران سرویس آنلاین اقدام به تاسیس شعبه شمال شهر با شماره تماس ۲۲۶۶۹۱۹۶ نموده است. این شعبه به صورت دو شفیت از ۹ صبح الی ۲۱ آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز میباشد. شعبه شمال شهر تهران بدون تعطیلی حتی در روزهای تعطیل در کنار شماسنت تا آسایش و آرامش را به خانه هایتان برگرداند. برای رزرو وقت در روزهای تعطیل بهتر است از قبل اقدام نمایید.

برطرف کردن ارور کولر گازی کریر در غرب تهران:

تهران سرویس آنلاین با احداث شعبه غرب تهران گام بزرگی در ارائه خدمات به پایتخت نشینان عزیزان برداشته است. تمامی خدمات تعمیرات کولر گازی در این شعبه به صورت شبانه روزی در حال ارائه به مشتریان میباشد. برند کولر گازی شما ایرانی باشد یا خارجی تهران سرویس آنلاین تیم تخصصی تعمیرات آن را داشته و در کمتر از ۱ ساعت برای شما عزیزان اعزام خواهد کرد. همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافیسنت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرید، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهرمنند شوند.

برطرف کردن ارور کولر گازی کریر در شرق تهران:

پایتخت نشینان در مناطق شرق و جنوب شرقی برای ثبت درخواست تعمیرات کولرگازی و اسپلیت خود میتوانند در تمام طول هفته از ساعت ۹ صبح الی ۲۱ با شماره تماس ۷۷۲۴۱۵۰۵ تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین درخواست خود را ثبت نمایند. تکنسین های مجموعه در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر بوده و اقدام به تعمیرات اسپلیت شما عزیزان مینمایند.

برطرف کردن ارور کولر گازی کریر در مرکز تهران:

مختصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر کولر گازی و اسپلیت مشتریان عزیز مینمایند. شعبه مرکز تهران با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به پایتخت نشینان عزیز میباشد. اگر شما هم ساکن مناطق مرکزی تهران هستید، برای ثبت درخواست خدمات خود همین حالا با ما در تماس باشید.

برطرف کردن ارور کولر گازی کریر در جنوب تهران:

مشتریان عزیز ساکن مناطق جنوب تهران برای ثبت درخواست خدمات تعمیر اسپلیت و کولر گازی خود میتوانند، با شماره تماس **۵۵۷۹۵۳۳۴** تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین مجموعه اقدام نمایند. ارائه خدمات در شعبه جنوب تهران به صورت حضوری بوده و مشتریان عزیز میتوانند برای خرید قطعات کولر گازی و یا استفاده از خدمات تعمیرات حضوری ضمن هماهنگی های قبلی در این شعبه حاضر شوند. نحوه ثبت درخواست در تهران سرویس آنلاین: برای ثبت درخواست تعمیرات اسپلیت و انواع برند کولر گازی میتوانید همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین درخواست خود را ثبت نمایید. پس از ثبت درخواست پیامک حاوی کد تایید درخواست به انضمام کد اشتراک مشتریان تهران سرویس آنلاین برای شما عزیزان ارسال خواهد شد. مشتریان عزیز میتوانند در تماس های بعدی با مجموعه با ارائه کد اشتراک از %۱۰ تخفیف ویژه برخوردار شوند.

ساعت مراجعه تکنیسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

در حال عادی بعد از تماس شما با مجموعه تهران سرویس آنلاین و ثبت سفارش نزدیکترین تکنیسین در کمتر از ۱ ساعت به محل شما اعزام خواهد شد. در صورت در نظر داشتن ساعت خاصی از شبانه روز برای حضور تکنیسین ساعت مد نظر را با کارشناسان در میان بگذارید، تا در ساعت مقرر شده تکنیسین به محل شما اعزام شود.

اگر از ارائه خدمات کولر گازی ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

مشتریان عزیز برای طرح هرگونه شکایت و یا نارضایتی از نحوه ی انجام خدمات ، هزینه ها ، نحوه ی برخورد تکنسین ، بدقولی با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ تماس حاصل کرده و پشتیبانی مجموعه را در جریان امور قرار دهید. شکایت مطرح شده در کمترین زمان ممکن بررسی و نتیجه ی نهایی به شما عزیزان گزارش خواهد شد. لطفا در صورت بروز مشکل از هرگونه تماس و یا بحث لفظی با تکنسین خودداری کرده و در اسرع وقت پشتیبانی را در جریان قرار داده تا امور شما به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: [carrier air conditioner error](#)