

ارور E81 پکیج ایران رادیاتور در فصل زمستان که استفاده همزمان بخش مصرفی و گرمایشی در پکیج فعال میشود، احتمال بروز خطا نیز در آن افزایش میابد.

ارور E81 پکیج ایران رادیاتور یکی از این ارورهاست که ممکن است در فصل زمستان شما هم شاهد نمایش آن بر روی صفحه نمایشگر پکیج خود باشید.

ابن ارور در مدل های دیجیتال پکیج ایران رادیاتور رخ داده و اگر دفترچه راهنمای پکیج خود را برای پیدا کردن علت بروز ارور E81 پکیج ایران رادیاتور جست و جو کنید، به این عبارت خواهید رسید : **داغ کردن بیش از حد پکیج**. ارور E81 پکیج ایران رادیاتور سری دیجیتال معادل **ارور 80 70 40** سری آنالوگ است.

اما این داغ کردن دلایل مختلفی داشته و باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشکل پیش آمده برای پکیج برطرف شود.

برای درک بهتر علت بروز ارور E81 پکیج ایران رادیاتور و نحوه برطرف کردن آن تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. تهران سرویس آنلاین در کنار شماست تا مشکلات پکیج خود را با کمترین هزینه برطرف نمایید.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در تهران:

ما در سری مقالات آموزشی تهران سرویس آنلاین همواره سعی در این داشته ایم که با آموزش های صحیح از نحوه عیب یابی و **تعمیر پکیج ایران رادیاتور** شما را از حضور تکنسین در منزل خود بی نیاز سازیم، اما چنانچه شما عزیزان قادر به رفع مشکلات پکیج خود نیستید، تنها کافی است، از طریق شماره تماس پشتیبانی و یا از طریق چت آنلاین با کارشناسان ما در تماس بوده و ضمن ثبت درخواست خود از تخفیف های ویژه تهران سرویس آنلاین نیز برخوردار شوید.

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیرات انواع برند پکیج آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز میباشد. از زمان ثبت درخواست تا اعزام تکنسین به محل مورد نظر تنها یک ساعت به طول خواهد انجامید، تکنسین های ما با استفاده از قطعات یدکی اصلی با ارائه ضمانت نامه 6 ماه از زمان صدور فاکتور خیال شما را از بابت کیفیت خدمات آسوده خواهند کرد.

علت بروز ارور E81 پکیج ایران رادیاتور:

اگر بخواهیم به طور مختصر به علت بروز ارور E81 در پکیج ایران رادیاتور اشاره کنیم:

- بسته بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتور ها
- بسته بودن شیرهای رفت و برگشت شوفاژ
- گرفتگی صافی برنجی برگشت
- رسوب داشتن مبدل اصلی
- معیوب بودن پمپ سیرکولاسیون
- رسوب داشتن مبدل ثانویه
- خرابی بای پاس
- معیوب بودن شیر موتوری
- رسوب داشتن فنر بای پاس و نیمه باز بودن مسیر
- بسته بودن ایرونت هواگیری روی پمپ
- بلند بودن شعله پکیج
- خرابی ترمیستور گرمایشی

که این عوامل سبب شده آب به خوبی در سیکل گرمایشی پکیج جریان نداشته و دمای پکیج بیش از حد بالا رود که این موضوع سبب خواهد شد که سنسور حد پکیج شما عمل نماید.

گرفتگی مدار شوفاژ و بروز ارور: E81

بعضاً وجود رسوبات شدید در مسیر رادیاتور ها یکی از مهم ترین عوامل بروز ارور E81 در پکیج است. به خاطر داشته باشید، هیچ گاه بدون خاموش کردن حالت زمستانه پکیج دیواری اقدام به بستن شیرهای زیر پکیج نکنید. در بسیار یاز موارد دیده شده شخص اقدام به بستن شیرهای رادیاتور ها مینماید که این موضوع خود یکی از مهمترین دلایل بروز ارور E81 است.

در سرویس پکیج سرویسکار شما موظف است، مسیر شوفاژ ها را شسته و از باز بودن آنها اطمینان حاصل کند. برخی موارد دیده شده رد اثر شسته نشدن مسیر رادیاتور ها رسوبات در انتهای مسیر صافی برگشت رادیاتور تجمع کرده و باعث مسدود شدن صافی برگشت میشوند که این اتفاق خود میتواند باعث بروز سوختگی در پمپ پکیج شما شود.

بسته بودن شیر رادیاتور ها:

اگر شما عزیزان مقالات تهران سرویس آنلاین را دنبال کرده باشید، همیشه ما از شما عزیزان خواسته ایم که از بستن رادیاتور های پکیج خود تا حد امکان بپرهیزید، چرا که این کار شده جریان آب در شکل رادیاتور به خوبی جریان نداشته باشد و ما شاهد بروز ارور e ۸۱ در پکیج خود باشیم. چنانچه قصد دارید پکیج خود را در حالت تابستانه قرار دهید، نیازی به بستن رادیاتور ها نبوده و تنها کافی حالت پکیج را از روی زمستانه به تابستانه تنظیم کنید.

معیوب شدن پمپ پکیج:

اصلی ترین وظیفه ی پمپ پکیج گردش آب در سیکل گرمایشی است، ایجاد هرگونه مشکل برای پمپ و یا رتور آن باعث بالا رفتن دمای پکیج خواهد شد. زمانی که پمپ یا رتور پمپ با مشکل مواجه میشوند چرخش آب در سیکل پکیج متوقف شده و آب در قسمت مبدل به بیشترین دمای ممکن خواهد رسید که این موضوع سبب بروز ارور E81 پکیج خواهد شد. در بیشتر موارد گزارش خرابی پمپ پکیج با تعویض رتور پمپ قابل حل بوده و نیازه به تعویض کلی پمپ دستگاه نخواهد بود.

رسوب گرفتگی مبدل اصلی:

همانگونه که بارها اشاره کردیم **سرویس پکیج** دیواری باعث جلوگیری از بسیاری خرابی های پکیج خواهد شد. پکیج شما در صورت رعایت سرویس سالانه به طور میانگین 7 سال بدون کوچکترین ایرادی برای شما کار خواهد کرد اما عدم سرویس به موقع پکیج باعث بروز ارور های بسیاری در این سیستم گرمایشی خواهد شد. در بروز ارور E81 یکی از اصلی ترین دلایل مربوط به رسوب گرفتگی مبدل اصلی پکیج خواهد بود. رسوب گرفتگی مبدل اصلی مانع چرخش صحیح آب و بالا رفتن دما در این قسمت شده که خود میتواند منجر به بروز ارور E81 در پکیج شما گردد.



رسوب گرفتگی مبدل ثانویه:

در این حالت زمانی که آبگرم باز می شود، آب گرمی که به درون مبدل ثانویه می رود تا آب گرم مصرفی را گرم کند به دلیل رسوب زیاد موجود در مبدل ثانویه گردش مناسبی ندارد و در نتیجه حرارت آن بالا می رود در این حالت معمولا آب سرد و گرم می شود و یا اگر رسوب شدید باشد ارور e81 در پکیج ایران رادیاتور ظاهر می شود.

معیوب بودن سنسور حد پکیج:

کلید ترموستات حد یا سنسور ۱۰۵ یا ۱۰۷ به عنوان یک قطعه حرارتی با قرار گرفتن در مسیر خروجی آب مبدل، زمانی که گرمای بیش از حدی در آب مشاهده شود، اقدام به خاموش کردن مشعل خواهد نمود. این عملکرد موجب می شود که برد

کنترل پکیج از خرابی ها در امان بماند. بررسی خطای E81 پکیج ایران رادیاتور نشان می دهد که یکی از دلایل نادر در آن، می تواند خرابی کلید حد باشد. بسیاری از تعمیرکاران با تعویض این سنسور گمان میبرند که قرار است تمامی مشکلات ارور E81 برطرف شود در صورتی که این ارور رد مواقع بسیار محدود به این قطعه مربوط است.



خرابی ترمیستور پکیج ایران رادیاتور:

همانگونه که در ابتدا برای شما بیان کردیم، یکی از اصلی ترین دلایل خطای E81 پکیج ایران رادیاتور می تواند بروز مشکل در سنسور ntc یا عملکرد ترمیستور باشد. طبق تجربه ی شخصی بروز مشکل در ان تی سی پکیج میتواند باعث بروز هرگونه مشکلی در پکیج های دیواری شما گردد. هنگامی که این بخش دچار اختلال شود، به درستی نمی تواند دما را اعلام کند. در این شرایط دستگاه با توجه به خاموش نشدن شعله پکیج، همواره روشن مانده و خطای E81 اتفاق می افتد.

بالا بودن شعله دستگاه:

بالا بودن بیش از حد شعله پکیج ایران رادیاتور می تواند منجر به افزایش ناگهانی دمای دستگاه شده و در نتیجه عملکرد سنسور حد نیز با مشکلاتی مواجه شود. در این هنگام خطای E81 را در پکیج مشاهده خواهید کرد. توجه داشته باشید که تنظیمات شعله دستگاه به هیچ عنوان خود به خود تغییر نکرده و این مشکل می تواند در اثر اشتباه کاربر اتفاق بیفتد.

برطرف کردن ارور E81 پکیج ایران رادیاتور:

در هنگام بروز این مشکل، باید ابتدا از باز بودن شیرهای رفت و برگشت پکیج و رادیاتورها مطمئن شد. باید از سالم بودن پمپ سیرکولاسیون نیز اطمینان حاصل کرد. برای این کار باید پیچ روی پمپ سیرکولاسیون را باز نمایید تا بتوانید آن را چک فرمایید. پکیج را در حالت تابستان تنظیم کنید. شیر آب کرم را باز کنید و همزمان به لوله رفت شوفاژ دست بزنید. هدف از این کار این است که اطمینان حاصل کنید دستگاه آب قاطی نمی کند. نشانه آب قاطی کردن سیستم این است که لوله رفت شوفاژ از لوله آب گرم داغ تر می شود. اگر این مشکل مسجل شد، باید به سرکشی فرن بای پاس و شیر موتوری بپردازید.

اگر پکیج شما چند دقیقه کار می کند و سپس این ارور را می دهد، احتمال دارد درپوش ایرونت هواگیری بسته باشد. ممکن است شعله دستگاه خیلی بلند باشد که این مشکل پیش می آید.

مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج جهت رفع ارور: e81

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافیسیت با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.

دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج ایران رادیاتور از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله ی لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد.

برطرف کردن ارور E81 پکیج ایران رادیاتور در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید، و در خواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می پذیرد. ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

برطرف کردن ارور E81 پکیج ایران رادیاتور در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهرمنند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه روزی امکان پذیر است. در صورت شلوغی خطها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می نمایند.

برطرف کردن ارور E81 پکیج ایران رادیاتور در شرق تهران:

شعبه شرق تهران در ۷ روز هفته به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز هستند. شماره تماس شعبه شرق ۷۷۲۴۱۵۰۵ است که با تماس با این شماره مشاوران ما نسبت به ثبت آدرس شما اقدام خواهند کرد. ضمانت نامه ۶ ماه و فاکتور رسمی پس از ارائه خدمات به شما تحویل داده می شود.

برطرف کردن ارور E81 پکیج ایران رادیاتور در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می‌نمایند. ضمانت‌نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می‌گردند. شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین ۶۶۵۹۳۳۶۸ است، تکنسین‌های ما به‌صورت شبانه‌روزی در تمام طول هفته آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان هستند.

برطرف کردن ارور E81 پکیج ایران رادیاتور در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه می‌دهد. در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به‌صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید.