

ارورهای یخچال فریزر هیمالیا (Himalaya refrigerator error) اگر یخچال فریزر هیمالیا را برای مزل خود انتخاب کرده اید، لطفا این مقاله را از دست ندهید. ما در این مقاله به بررسی ارورهای یخچال فریزر هیمالیا پرداخته ایم تا شما عزیزان بتوانید به راحتی در منزل یخچال خود را عیب یابی و تعمیر کنید.

ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه ی نمایشگر یخچال شما ظاهر میشوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی **ارورهای یخچال فریزر ساید بای ساید هیمالیا** پرداخته و شما را با نحوه ی برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه ی این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیر یخچال فریزر هیمالیا:

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات:

- تعمیر یخچال فریزر هیمالیا
- تعمیر یخچال ساید بای ساید هیمالیا
- تعمیر یخچال دوقلو هیمالیا
-

و سایر انواع مدل‌های این برند پرطرفدار در سراسر تهران به‌صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر هیمالیا** این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر امرسان](#) اینجا کلیک کنید.

علت بروز ارور در یخچال فریزر هیمالیا:

یخچال فریزرهای هیمالیا به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارورهای متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر هیمالیا
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر هیمالیا
- کثیف بودن کویل‌های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر هیمالیا
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر

لیست ارورهای یخچال فریزر هیمالیا:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر هیمالیا را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530:

در این بخش به بررسی کد خطای یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 می پردازیم. لازم به ذکر است که این ارور ها ممکن است در مدل های دیگر یخچال فریزر های هیمالیا نیز وجود داشته باشد اما علت هایی که برای آن ها ذکر شده است تنها در مدل کمبی 530 اعتبار دارد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای: F1

ارور : F1 اشکال در سنسور دمای فریزر کمپرسور
علت ارور : F1 به این شرح می باشد که سنسور دمای فریزر کمپرسور، ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند و حالت ثبات ندارد.

نحوه رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

- مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.
- در صورت نیاز سنسور دمای فریزر را تعویض کنید.
- اگر اشکال از سنسور دمایی فریزر نبود، برد الکترونیکی را تعویض کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای: F2

ارور : F2 اشکال در سنسور اوپراتور فریزر

نحوه رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

- قطعی و یا خرابی سنسور اوپراتور فریزر توسط فرد کارشناس بررسی شود.
- مقدار اهم سنسور اوپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد که بهتر است توسط فرد متخصص بررسی شود.
[برای مطالعه مقاله ارورهای یخچال فریزر یخساران اینجا کلیک کنید.](#)

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای: F3

ارور F3 : F3 اشکال در سنسور دمای یخچال
علت ارور: F3 در این حالت سنسور یخچال ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند.

نحوه رفع عیب کد خطای F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

- مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال به وسیله اهم متر یا مولتی متر اندازه گیری شود.
- در صورت نیاز سنسور دمای یخچال را تعویض کنید.
- اگر اشکال از سنسور دمای یخچال نیست، برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای: F4

ارور : F4 خرابی سنسور اوپراتور یخچال

نحوه رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر می باشد:

- خرابی و یا قطع سنسور اوپراتور یخچال بررسی شود.
- مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.

- سیم کشی های مرتبط با سنسور اوپراتور توسط فرد متخصص بررسی شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای: F5

ارور : F5 کمبود سرما در یخچال فریزر

نحوه عیب یابی کد خطای F5 یخچال هیمالیا به شرح زیر است:

- جهت رفع این کد خطا لازم است فن داخل فریزر را در ابتدا بررسی کنید.
- برای بررسی علت سرد نکردن یخچال و فریزر که دمای کافی دارد، دمپر را بررسی نمایید.
- اگر هر دو سمت یخچال و فریزر سرمای کافی ندارند، کمپرسور و شارژ و گاز لازم است بررسی شوند.
- ممکن است کمپرسور کمپرس کافی نداشته باشد.

رور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای: F8

ارور : F8 قطع کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن

رفع عیب کد خطای F8 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530:

- نمایشگر یخچال را بررسی کنید.
- در این حالت علامت فن به صورت ثابت می ماند.
- اگر اشکال از نمایشگر نیست، فن و اتصالات آن را بررسی کنید.
- مطمئن شوید پروانه های فن دچار مشکل نشده باشند.

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای: F9

ارور : F9 قطع کابل فن یخچال و نچرخیدن فن

برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر جنرال استیل اینجا کلیک کنید](#).

نحوه رفع عیب کد خطای F9 یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 به شرح زیر است:

- عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال موثر باشند.
- نمایشگر یخچال را بررسی کنید.
- در این حالت علامت فن به صورت ثابت می ماند.
- همچنین کابل های متصل به فن را نیز بررسی نمایید.
- مطمئن شوید فن به درستی کار می کند.

ارور یخچال فریزر هیمالیا

F1

F2

F3

F4

علت ایجاد ارور

اشکال در سنسور دمای فریزر کمپرسور

اشکال در سنسور اوپراتور فریزر

اشکال در سنسور دمای یخچال

خرابی سنسور اوپراتور یخچال

F5	کمبود سرما در یخچال فریزر
F8	قطع کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن
F9	قطع کابل فن یخچال و نچرخیدن فن

ارور یخچال هیمالیا مدل آگ کد خطای: F1

ارور: F1 سنسور دمای کمپرسور 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش می ماند و حالت ثابت ندارد.

نحوه رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل آگ به شرح زیر است:

- مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.
- در صورت نیاز سنسور دمای کمپرسور در یخچال هیمالیا لازم است تعویض شود.

ارور یخچال هیمالیا مدل آگ کد خطای: F2

ارور: F2 اشکال در سنسور اوپراتور فریزر

طریقه رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل آگ به قرار زیر است:

- قطعی و یا خرابی سنسور اوپراتور فریزر توسط فرد کارشناس بررسی شود.
 - مقدار اهم سنسور اوپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
 - ترمودیسک و ترموفیوز را نیز بررسی نمایید.
 - ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد که بهتر است توسط تعمیرکار یخچال بررسی شود.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر جنرال الکتریک اینجا کلیک کنید](#).**

ارور یخچال هیمالیا مدل آگ کد خطای: F3

ارور: F3 اشکال در سنسور اوپراتور

نحوه رفع عیب کد خطای F3 یخچال فریزر هیمالیا مدل آگ:

- مقدار مقاومت سنسور اوپراتور به وسیله اهم متر و یا مولتی متر اندازه گیری شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل آگ کد خطای: F4

ارور: F4 اشکال در سنسور اوپراتور

رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل آگ:

- خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور توسط فرد متخصص بررسی شود.
- مقدار اهم سنسور با اهم متر اندازه گیری شود.
- سیم کشی های مرتبط با سنسور اوپراتور توسط کارشناس بررسی شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل آگ کد خطای: F5

ارور : F5 کمبود سرمای یخچال فریزر

رفع عیب کد خطای F5 یخچال فریزر هیمالیا مدل آگ:

- ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید، ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز و پایه های سوکت به وجود آمده باشد.
 - ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد می دهند.
 - فن های داخل فریزر و یخچال را بررسی نمایید.
 - وظیفه هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال بر عهده فن ها می باشد.
 - اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.
 - مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اوپراتور هدایت می کند.
 - در صورتی که کمپرسور یخچال کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.
 - در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاریون باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.
 - مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشستی گاز نداشته باشد.
 - در بعضی از یخچال فریزرها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.
 - ابتدا نشستی گاز را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودن اقدام به شارژ و گاز نمایید.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر بگو](#) اینجا کلیک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا آگ

	علت بروز مشکل
F1	سنسور دمای کمپرسور 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش می ماند و حالت ثابت ندارد.
F2	اشکال در سنسور اوپراتور فریزر
F3	اشکال در سنسور اوپراتور
F4	اشکال در سنسور اوپراتور
F5	کمبود سرمای یخچال فریزر

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای: E1

ارور : E1 اشکال در سنسور داخلی کابین یخچال

رفع عیب کد خطای E1 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

- مقدار اهم سنسور به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شده و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای: E2

ارور : E2 اشکال در سنسور داخلی کابین فریزر

رفع عیب کد خطای E2 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

- مقدار اهم سنسور به وسیله ی اهم متر اندازه گیری شده و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
- ترمودیسک و ترموفیوز لازم است بررسی شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای: E3

ارور : E3 اشکال در سنسور اوپراتور

رفع عیب کد خطای E3 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

- مقدار مقاومت سنسور اوپراتور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
 - خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی شود و در صورت لزوم سنسور تعویض گردد.
 - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.
 - ممکن است خرابی از المنت یخچال باشد که باید توسط کارشناس مربوطه بررسی گردد.
 - خرابی یخچال ممکن است از ترموفیوز باشد که باید توسط فرد متخصص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر کلور](#) اینجا کلیک کنید.**

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای: E8

ارور : E8 اشکال در سنسور محیطی یخچال

رفع عیب کد خطای E8 یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

عوامل گوناگونی می توانند در خرابی یخچال نقش داشته باشند و نکاتی را که می توان مورد بررسی قرار داد عبارتند از:

- خرابی سنسور محیطی که باید توسط فرد متخصص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.
- مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
- ممکن است خرابی از ترموفیوز یخچال باشد. (بهتر است توسط فرد متخصص بررسی شود).
- ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای: EO

ارور : EO اشکال در سیستم یخساز

رفع عیب کد خطای EO یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

- سیم کشی های مرتبط با سیستم یخساز توسط کارشناس بررسی شود.
 - سنسور یخساز را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
 - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر هیتاچی](#) اینجا کلیک کنید.**

ارور یخچال هیمالیا مدل 666 کد خطای: EE

ارور : EE اشکال در سنسور دمای یخچال

رفع عیب کد خطای EE یخچال فریزر هیمالیا مدل 666:

- خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی شود.
- اتصالات کوتاه سنسور می تواند مشکل ساز باشد که باید توسط کارشناس بررسی گردد و در صورت لزوم تعویض شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا

شرح خطا

E1	اشکال در سنسور داخلی کابین یخچال
E2	اشکال در سنسور داخلی کابین فریزر
E3	اشکال در سنسور اوپراتور
E8	اشکال در سنسور محیطی یخچال
EO	اشکال در سیستم یخساز
EE	اشکال در سنسور دمای یخچال

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: F1

ارور : F1 اشکال در سنسور اوپراتور

رفع عیب کد خطای F1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

- خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر توسط فرد متخصص بررسی شود.
 - مقدار اهم سنسور اوپراتور توسط اهم متر اندازه گیری شود.
 - ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.
 - در صورت نیاز سنسور اوپراتور و یا برد الکترونیکی لازم است تعویض شود.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر بوش](#) اینجا کلیک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: F2

ارور : F2 اشکال در سنسور کابین فریزر

رفع عیب کد خطای F2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

- مقدار اهم سنسور توسط فرد متخصص به وسیله اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
- ترمودیسک و ترموفیوز نیز قطعاتی است که لازم است بررسی شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل دستگاه باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: F3

ارور : F3 خرابی سنسور یخچال

علت ارور F3 یخچال هیمالیا مدل بتا:

- خرابی سنسور توسط فرد متخصص بررسی گردد.
- مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.

- سیم کثی های مرتبط با سنسور توسط کارشناس بررسی گردد.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: F4

ارور : F4 سنسور کابین یخچال

رفع عیب کد خطای F4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

- مقدار اهم سنسور به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.
- در صورتی که نیاز باشد لازم است سنسور و برد الکترونیکی تعویض شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: E1

ارور : E1 خرابی فن فریزر

رفع عیب کد خطای E1 یخچال هیمالیا مدل بتا:

- فن داخل فریزر را بررسی نمایید.
 - پره های فن داخل فریزر را چک کنید، در صورت گرفتگی یا خرابی آن را رفع نمایید.
 - ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر پروفایل](#) اینجا کلیک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: E2

ارور : E2 اشکال در فن

رفع عیب کد خطای E2 یخچال هیمالیا مدل بتا:

- میزان مقاومت فن را مورد بررسی قرار دهید.
 - ممکن است فن دچار سوختگی شده باشد.
 - امکان دارد خرابی مربوط به برد الکترونیکی دستگاه باشد.
 - موتور و عملکرد آن نیز باید بررسی گردد.
 - ممکن است مدار الکترونیکی دستگاه دچار اختلال شده باشد که باید بررسی شود.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر کنوود](#) اینجا کلیک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: E3

ارور : E3 خرابی فن کندانسور

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: E6

ارور : E6 گرمای بیش از حد/ یخ زدن دمپر یخچال

رفع عیب کد خطای E6 یخچال هیمالیا مدل بتا:

- دمپر کانال هوای یخچال را به دقت مورد بررسی قرار دهید.
- بهتر است میزان آبگیری یخچال را نیز بررسی کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: H1

ارور : H1 خرابی هیتر المنت

رفع عیب کد خطای H1 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

- مقدار مقاومت هیتر به وسیله اهم متر و یا مولتی متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
- قطعه ترمودیسک نیز لازم است بررسی شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: H2

ارور : H2 اشکال در هیتر سینی فریزر

برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر یارس اینجا کلیک کنید](#).

رفع عیب کد خطای H2 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

- توسط یک کارشناس هیتر سینی فریزر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم تعویض گردد.
- ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: H3

ارور : H3 اشکال در هیتر اوپراتور

رفع عیب کد خطای H3 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

- مقدار مقاومت هیتر به وسیله اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
- قطعه ترمودیسک را نیز بررسی نمایید.
- ممکن است نیاز به تعمیر یا حذف برد یخچال فریزر باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: H4

علت ارور H4 یخچال هیمالیا مدل بتا : علت این ارور از هیتر سینی یخچال می باشد.

رفع عیب کد خطای H4 یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا:

- هیتر سینی یخچال توسط فرد متخصص بررسی شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
- ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک یخچال باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: C1

ارور : C1 اشکال در کمپرسور

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: C2

ارور : C2 دمای نامناسب یخچال

نحوه عیب یابی ارور C2 در یخچال هیمالیا مدل بتا به شرح زیر است:

- ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید. ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز و پایه های سوکت به وجود آمده باشد.
 - ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد می دهند.
 - فن های داخل فریزر و یخچال را بررسی نمایید.
 - وظیفه هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال بر عهده فن ها می باشد.
 - اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.
 - مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اوپراتور هدایت می کند.
 - در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.
 - در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاریون باعث کپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.
 - مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشستی گاز نداشته باشد.
 - در بعضی از یخچال فریزرها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.
 - ابتدا علت نشستی گاز یخچال را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودم اقدام به شارژ و گاز نمایید.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر هایر اینجا کلیک کنید](#).

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد خطای: L2

ارور : L2 اشکال در سیستم روشنایی یخچال

نحوه عیب یابی ارور L2 در یخچال هیمالیا مدل بتا به شرح زیر است:

- می توانید اقدام به تعویض لامپ های تعبیه شده درون یخچال نمایید.
 - اتصالات مربوط به لامپ های یخچال را بررسی کنید.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر زیمنس اینجا کلیک کنید](#).

شرح خطا	ارور یخچال فریزر هیمالیا
اشکال در سنسور اوپراتور	F1
اشکال در سنسور کابین فریزر	F2
خرابی سنسور یخچال	F3
سنسور کابین یخچال	F4
خرابی فن فریزر	E1
اشکال در فن	E2
خرابی فن کندانسور	E3
گرمای بیش از حد/ یخ زدن دمپر یخچال	E6
خرابی هیتر المنت	H1

H2	اشکال در هیتر سینی فریزر
H3	اشکال در هیتر اوپراتور
H4	اشکال در هیتر سینی یخچال (المنت برچسبی)
C1	اشکال در کمپرسور
C2	دمای نامناسب یخچال

ارور DF در یخچال فریزر هیمالیا:

برخی از کدها نظیر کد DF نشان دهنده وجود مشکل نیستند. این کد مخفف عبارت برفکزدایی است و زمانی نشان داده می‌شود که چرخه برفکزدایی به‌صورت خودکار آغاز شده باشد. معمولاً سیستم برفکزدایی هر هشت ساعت یکبار فعال می‌شود و هیتر یخ‌های موجود در فریزر را آب می‌کند. هنگام نمایش این کد سعی کنید در مواقع غیرضروری درب یخچال فریزر را باز و بسته نکنید.

ارور SF در یخچال فریزر هیمالیا:

این کد هم به معنای وجود مشکل در یخچال نیست. بیشتر یخچال‌فریزرهای هیمالیا مجهز به دکمه Super freeze هستند که باعث می‌شود فریزر با قدرت بیشتری کار کند و مواد غذایی زودتر منجمد شوند. زمانی که این دکمه برای 3 ثانیه فشرده می‌شود کمپرسور به مدت 15 الی 20 دقیقه بدون توقف کار می‌کند و دما را به منفی 28 درجه می‌رساند. بعد از آن از حالت فعالیت فشرده خارج می‌شود و به‌صورت عادی کار می‌کند. زمانی که حالت سوپر فریز فعال است کد SF روی نمایشگر مشاهده می‌شود. در برخی از مدل‌های یخچال فریزر هیمالیا که دارای برد الکترونیکی هستند با فشردن دکمه سوپر فریز می‌توان این حالت را به‌صورت دستی هم خاموش کرد؛ اما در برخی مدل‌ها باید منتظر بمانید تا مدت‌زمان فعالیت فشرده کمپرسور تمام شود و این قابلیت غیرفعال شود.

ارور SC در یخچال فریزر هیمالیا:

همان‌طور که دکمه سوپ فریز باعث خنک‌سازی سریع فریزر می‌شود دکمه سوپر کول هم باعث خنک‌شدن سریع یخچال می‌شود. زمانی که دکمه Super cool را به مدت 3 ثانیه فشار می‌دهید این حالت فعال می‌شود و هر 10 ثانیه یکبار کد SC روی نمایشگر به نمایش درمی‌آید. این قابلیت باعث می‌شود که فن داخل یخچال 4 ساعت یکسره کار کند.

معنای کد EC در یخچال فریزر هیمالیا:

این کد مخفف عبارت Economy است و زمانی نشان داده می‌شود که یخچال روی حالت مصرف اقتصادی قرار داده شود. زمانی که درب یخچال به مدت 3 روز باز نشود یخچال فریزر روی حالت اقتصادی قرار می‌گیرد. در این حالت یخچال روی چهار درجه و فریزر روی منفی 18 درجه ثابت می‌شوند. زمانی که درب یخچال باز می‌شود به‌صورت خودکار یخچال از این حالت خارج می‌شود. [برای مطالعه مقاله ارورهای یخچال فریزر نیکسان اینجا کلیک کنید.](#)

ارور RF در یخچال فریزر هیمالیا:

این علامت مخفف Refrigerator است و زمانی که به کم‌زیاد کردن دمای یخچال مشغول می‌شوید نمایش داده می‌شود و در کنار آن اعداد 1 تا هفت قرار می‌گیرد که شما می‌توانید دمای یخچال را روی آن‌ها تنظیم کنید.

ارور AI در یخچال فریزر هیمالیا:

این کد نشان دهنده وجود مشکل در یخچال است. زمانی که دمای یخچال فریزر متعادل نباشد و بیش از اندازه بالا باشد (گرم باشد) این کد به نمایش درمی آید و چراغ هشدار دهنده هم روشن می شود. AI مخفف کلمه Alarm است و نشان دهنده یک مشکل مجزا نیست. یعنی زمانی که این کد نشان داده می شود مشکل اصلی مشخص نیست و شما باید بررسی کنید که چه عاملی باعث گرم شدن یخچال فریزر و درستکار نکردن آن شده است. اگر خودتان قادر به تشخیص علت نیستید از یک متخصص کمک بگیرید.

ارور قطره آب روی نمایشگر یخچال هیمالیا:

علامت قطره آب همراه با کد df نشان داده می شود و به معنای فعال شدن چرخه برفک زدایی است.

نمایش کلمه ERROR روی نمایشگر یخچال فریزر هیمالیا:

زمانی که کلمه ERROR روی نمایشگر یخچال فریزر هیمالیا ظاهر می شود این هشدار را می دهد که خود برد کنترل، یکی از اجزای برد و یا سیکل تبرید (چرخه سرماسازی) دچار مشکل شده است.

چگونه ارور در یخچال فریزر هیمالیا را برطرف کنیم؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر هیمالیا خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید. در برخی گزارش های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف کننده در تعمیرات یخچال فریزر هیمالیا و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزر های هیمالیا شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید. [برای مطالعه مقاله ارورهای یخچال فریزر ایکس ویژن اینجا کلیک کنید.](#)

راهکار های جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر هیمالیا:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزر های ساییدبای سایید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک بار جهت سرویس یخچال فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کفایت با شماره تلفن ۰۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کفایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهر مند شوند.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس 55795334 تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.

چرا تعمیرکار یخچال فریزر امرسان خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات یخچال فریزر امرسان
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی