

ارور 80 50 پکیج ایران رادیاتور را می‌توان یکی از ارورهای دردرساز پکیج ایران رادیاتور دانست. چرا که این ارور زمانی نمایش داده می‌شود که پکیج شما به‌طور کلی از کار افتاده است. زمانی که ارور 80 50 را بر روی صفحه نمایشگر پکیج ایران رادیاتور خود مشاهده کردید حتماً با تکنسین پکیج دیواری خود تماس گرفته و از او بخواهید برای تعمیر پکیج به منزل شما مراجعه کند. یکی از دلایل بروز این ارور در پکیج شما که خرابی ntc پکیج است، اما دلایل دیگری نیز می‌تواند داشته باشد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید، تا به شما عزیزان دلایل بروز ارور 80 50 و نحوه برطرف کردن این ارور را به‌صورت کلی توضیح دهیم.

در هر صورت نیاز به مشاوره و یا حضور تکنسین می‌توانید از طریق فرم درخواست خدمات و یا تماس با یکی از شعب تهران سرویس آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور:

در صورت بروز ارور 80 50 در پکیج ایران رادیاتور خود ابتدا این مقاله را تا انتها مطالعه کرده و سپس در صورتی که قادر به رفع مشکل پکیج دیواری خود نبودید، تنها کافی است با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به خود تماس گرفته و درخواست کارشناس خود را ثبت نمایید.

تعمیرکاران پکیج ایران رادیاتور گروه تهران سرویس آنلاین در کمتر از 1 ساعت در محل حاضر بوده و اقدام به رفع مشکل شما عزیزان خواهند کرد. باید یادآور شویم تمامی خدمات این مجموعه از جمله **تعمیر پکیج ایران رادیاتور**، سرویس و نصب آن شامل **6 ماه ضمانت** و پشتیبانی آنلاین 24 ساعته می‌باشد.

دلایل بروز ارور 80 50 در پکیج ایران رادیاتور و راهکار برطرف کردن آن:

وجود این ارور تنها زمانی صورت می‌گیرد که دستگاه کامل از کار افتاده و هرچقدر دکمه ریست را بزنیم عیب مورد نظر رفع نمی‌شود، در این مقاله به و صورت کامل به ارور 80 50 پکیج ایران رادیاتور و راهکارهای برطرف کردن آن پرداخته‌ایم با تهران سرویس آنلاین همراه باشید.

علت بروز ارور 80 50 ایران رادیاتور:

- 1- خرابی سنسور حرارتی (ترمیستور)
- 2- قطع شدن فیش سیم اتصال
- 3- خرابی برد الکتریکی

علت بروز ارور 80 50 پکیج ایران رادیاتور

بررسی

خرابی سنسور حرارتی ntc

خرابی ntc یا ترمیستور مربوط به آب گرم مصرفی

قطع شدن فیش سیم اتصال

ممکن است فیش سیم متصل به انتیسی از جای خود خارج شده باشد

خرابی برد الکتریکی

ایجاد مشکل در برد پکیج یکبار دستگاه را ریست کنید.

برای مطالعه مقاله چگونه پکیج ایران رادیاتور را ریست کنیم ؟ اینجا کلیک کنید.

راه های برطرف کردن ارور 80 50 پکیج ایران رادیاتور:

- ابتدا به وسیله یک اهم متر میزان اهم سنسور را اندازه گیری کنید.
- بسته به نوع دستگاه و سنسور اهم باید بین 8 تا 12 باشد.
- در نظر داشته باشید هر چه دمای آب مدار گرمایشی بالاتر برود اهم سنسور پایین تر می‌آید.

-اگر اهم سنسور ثابت بود و بین اعداد ذکر شده قرار گرفت سنسور سالم است.
-اگر اهم سنسور متغیر بود و کمتر از 5 اهم قرار گرفت قطعاً سنسور معیوب است.
-حال اگر به وسیله اهم متر میزان اهم را اندازه گیری کرده و تمامی پارامترها طبق استاندارد درست بود تنها دلیل بروز این ارور قطعی سیم سنسور از برد است.
-در تصویر زیر نمونه سنسور معیوب را مشاهده می کنید که به علت وجود رسوب دور میله سنسور باعث خرابی آن شده است.

جهت مطالعه لیست کامل ارورهای پکیج ایران رادیاتور اینجا کلیک کنید.



اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز ارور 80 50 پکیج ایران رادیاتور چیست؟

- سرویس سالیانه پکیج را حتماً به طور منظم و سالیانه انجام دهید.
 - در هر سرویس سالیانه از تکنسین بخواهید تا حتماً سنسور را تعویض نماید.
 - از قطعات اصلی و با ضمانت استفاده نمایید زیرا سنسور مدار گرمایشی مستغیر در آب بوده و احتمال بروز مشکل در آن بسیار زیاد است.
- جهت مطالعه مقاله [ارور 80 60 40 پکیج ایران رادیاتور](#) اینجا کلیک کنید.

علائم خرابی ntc پکیج ایران رادیاتور:

- از آنجایی که خرابی ان تی سی یکی از عوامل بروز ارور 80 50 است، باید بدانیم که چه عواملی نشان از خرابی ان تی سی در پکیج دیواری دارد:
- 1-در صورتی وجود مشکل در ntc ، سنسورهای حفاظتی پکیج فعال می شوند و پکیج شما روشن نمی شود.
 - 2-دمای آب مصرفی شما یا بسیار سردتر یا بسیار گرمتر از دمای تنظیم شده است.
 - 3-در حالت زمستانه ممکن است روی عملکرد و تنظیم دمای رادیاتورها هم تأثیر گذاشته و فضای منزل یا بسیار سردتر و

یا بسیار گرم‌تر دمای تنظیم شده باشد.



رفع ارور 80 50 پکیج ایران رادیاتور در منزل:

در صورت بروز ارور در پکیج ایران رادیاتور خود ابتدا یکبار پکیج را ریست کرده و یا از برق جدا کنید. به مدت 5 الی 10 دقیقه صبر کنید. مجدد پکیج را به برق وصل کنید در صورت مشاهده ارور باید با کارشناس پکیج ایران رادیاتور تماس حاصل نمایید.

جلوگیری از ایجاد ارور 80 50 در پکیج ایران رادیاتور:

برای جلوگیری از ایجاد ارور در پکیج ایران رادیاتور خود کافی است هر 6 ماه یکبار نسبت به سرویس پکیج خود اقدام نمایید، سرویس پکیج هر 6 ماه یکبار باید توسط سرویس‌کار مجرب انجام گیرد. غالباً مشکلات ایجاد شده در پکیج‌های دیواری به علت تجمع رسوبات داخل پکیج است که با اسیدشویی و رسوب‌زدایی پکیج قابل‌حل است.

هزینه رفع ارور 80 50 پکیج ایران رادیاتور:

هزینه رفع ارور پکیج ایران رادیاتور باتوجه‌به نوع ایراد ایجاد شده در آن مشخص می‌شود، و نمی‌توان برای رفع تمامی این ارورها یک هزینه ثابت در نظر گرفت. شما می‌توانید با تماس با کارشناسان تهران سرویس آنلاین از قیمت حدودی تعمیرات خودآگاه شوید. نکته قابل‌تأمل دیگر این است که این ارورها تنها علت ایجاد شدن ارور را بیان می‌کنند و باید برای رفع دقیق ارور ایجاد شده دستگاه توسط کارشناسان پکیج بررسی شود.

برطرف کردن ارورهای پکیج ایران رادیاتور در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است با شماره‌تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید، و در خواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به‌صورت شبانه‌روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می‌پذیرد. ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت‌نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

برطرف کردن ارور های پکیج ایران رادیاتور در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهر مند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه روزی امکان پذیر است. در صورت شلوغی خطها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می نمایند.

برطرف کردن ارورهای پکیج ایران رادیاتور در شرق تهران:

شعبه شرق تهران در ۷ روز هفته به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز هستند. شماره تماس شعبه شرق ۷۷۲۴۱۵۰۵ است که با تماس با این شماره مشاوران ما نسبت به ثبت آدرس شما اقدام خواهند کرد. ضمانت نامه ۶ ماه و فاکتور رسمی پس از ارائه خدمات به شما تحویل داده می شود.

برطرف کردن ارورهای پکیج رادیاتور در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می نمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می گردد. شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین ۶۶۵۹۳۳۶۸ است، تکنسین های ما به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.

برطرف کردن ارورهای پکیج رادیاتور در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه می دهد. در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید.

مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج ایران رادیاتور:

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافیست با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید. دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود. به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله ی لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد.
طرح هرگونه سوال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.