

**ارورهای کولر گازی هایر (Haier Air Conditioner Errors)** کولر گازی هایر نیز مانند سایر برندهای موجود در بازار دارای سیستم عیب‌یاب هوشمند بوده که در صورت بروز مشکل در دستگاه ارور مخصوص به قطعه موردنظر را بر روی صفحه‌نمایش پنل داخلی به نمایش درمی‌آورد.

شما عزیزان مصرف‌کننده این برند و همچنین تکنسین‌های تعمیرکننده کولر گازی هایر باید لیست کامل از ارورهای این دستگاه را در اختیار داشته تا در زمان بروز مشکل بتوانند به راحتی دستگاه را عیب‌یابی و تعمیر نمایند.

ما در اینجا لیست کاملی از ارورها و کد خطا کولر گازی هایر را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم، تا در هنگام بروز مشکل به این لیست مراجعه کرده و اقدام به رفع ارورهای کولر گازی هایر خود نمایید.

برای مشاوره رایگان و صحبت با کارشناسان کافی است عبارت مشاوره را از طریق فرم درخواست خدمات برای ما ارسال کرده و منتظر تماس کارشناسان تهران سرویس آنلاین بمانید.

## تعمیر کولر گازی هایر:

اگر به دنبال یک تعمیرکار تخصصی برای **تعمیر کولر گازی هایر** خود هستید، دیگر نگران نباشید، تیم متخصصان تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه تعمیرات انواع برند کولر گازی آماده است تا خدمات کولر گازی شما عزیزان را در کمتر از یک ساعت در سراسر تهران انجام دهد. متخصصان مجموعه ما از بهترین تعمیرکاران تهران انتخاب شده و همواره بالاترین سطح کیفی تعمیرات را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

اگر شما عزیزان هم می‌خواهید که در قبال هزینه پرداختی خود تعمیرات باکیفیت دریافت کرده و از گارانتی معتبر برخوردار باشید، همین حالا با نزدیک‌ترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل کرده و درخواست تعمیرکار خود را ثبت کنید.

در تمامی خدمات ارائه شده به مشتریان عزیز ضمانت ۶ ماهه ارائه شده و در صورت بروز کوچکترین مشکل در دستگاه تیم پشتیبانی پاسخگوی مشتریان عزیز خواهد بود. مدت زمان گارانتی از زمان تاریخ صدور فاکتور محاسبه می‌شود.

## ارور یا کد خطا کولر گازی هایر:

تولیدکنندگان کولر صنعتی هایر در راستای کمک به مصرف‌کنندگان و تعمیرکاران این برند اقدام به تعبیه سیستم عیب‌یابی هوشمند در این سیستم تهویه نموده اند، که این کدهای خطا شامل حروف انگلیسی به همراه عدد است که هنگام بروز مشکل بر روی صفحه نمایشگر کولر گازی ظاهر می‌شود. کد خطا کولر گازی هایر به دو صورت آنالوگ و دیجیتال نمایش داده می‌شود.

در حالت دیجیتال کد خطا شامل حروف انگلیسی و اعداد است، و در حالت آنالوگ ارورها به صورت چراغ های سبز و قرمز و به صورت چندین بار خاموش و روشن شدن به ارائه مفهوم ارور میپردازد. ما در زیر لیست کاملی از ارورهای آنالوگ و دیجیتال را برای شما عزیزان آورده ایم.

**برای مطالعه مقاله تعمیر کولر گازی و ستینگهاوس اینجا کلیک کنید.**

## لیست ارورهای کولر گازی هایر:

ارورهای کولر گازی هایر بسته به مدل و نوع کمپرسور متفاوت بوده و برای عیب یابی و تعمیر دستگاه باید دسترسی کامل به لیست ارور تمامی مدل های کولر گازی هایر داشته باشید.

ما در جدول زیر لیست کامل ارورهای کولر گازی هایر به همراه پی دی اف قابل دانلود را قرار داده ایم در صورت نیاز به مشاوره از طریق چت آنلاین با ما در تماس باشید.

کد خطا	شرح خطا
E1	خطای سنسور دمای اتاق
E2	خطای سنسور هیت اکسنجر
E4	خطای آی سی EEPROM داخلی
E7	خطای ارتباطی
E9	حافظت کاری زیاد
E14	نقص از موتور فن داخلی
E12	خطای EEPROM خارجی
F1	حفاظت خطا از IPM
F2	جریان بیش از حد کمپرسور
F3	خطای ارتباطی بین IPM و برد خارجی
F4	گرمای بیش از حد تولید شده – چک کردن سنسور دما
F6	سنسور دمای محیط
F7	سنسور دمای ساکشن
F11	انحراف وضعیت کمپرسور از حالت نرمال
F19	مشکل از منبع تغذیه
F21	سنسور دمای دیفراسست
F22	جریان بیش از حد تولید شده متناوب برای پنل خارجی
F23	جریان بیش از حد برای کمپرسور تولید شده با برق تک فاز
F25	سنسور دمای دیشارژ
F28	خطای آشکار سازی – پنل خارجی چک شود
F66	سنسور دمای محیطی

**کد خطا و ارورهای کولر گازی ایستاده هایر:**

کد خطا	شرح خطا
E1	سنسور دمای محیطی یونیت داخلی ایراد دارد
E2	سنسور دمای سیم پیچ یونیت داخلی ایراد دارد
E3	سنسور دمای محیطی یونیت خارجی ایراد دارد
E4	سنسور دمای سیم پیچ یونیت خارجی ایراد دارد
E5	ایراد از جریان CT می باشد
E6	فشار محافظ شود
E8	خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و پنل
E9	خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و برد یونیت خارجی

### کدهای خطای کولر گازی تجاری حایر:

#### تعداد فلش LED در برد اصلی: 1

علت 1 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

علت ارور کولر گازی حایر:

- Eeprom خراب شده است.
- Eeprom برد اصلی در یونیت بیرونی خراب شده است.

#### تعداد فلش LED در برد اصلی: 2

علت 2 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

**علت کد خطا کولر گازی حایر:**

- IPM خراب شده است.

**تعداد فلش LED در برد اصلی: 4**

علت 4 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

**علت خطا کولر گازی حایر:**

- خطای ارتباطی بین برد اصلی و ماژول SPDU رخ داده است.
  - خطای ارتباطی 4 دقیقه طول می کشد.
- برای مطالعه مقاله ارورهای کولر گازی مدیا اینجا کلیک کنید.**

**تعداد فلش LED در برد اصلی: 5**

علت 5 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

## علت کد خطا کولر گازی حایر:

- حفاظت فشار بالا کولر گازی حایر مشکل پیدا کرده است.
- سیستم فشار بالا بیش از 4.15 مگاپاسکال است.

## تعداد فلش LED در برد اصلی: 6

علت 6 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

## علت کد خطا کولر گازی حایر:

- ماژول حفاظت ولتاژ بالا / ماژول حفاظت ولتاژ پایین دچار مشکل شده است.

## تعداد فلش LED در برد اصلی: 8

علت 8 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.  
برای مطالعه مقاله معنی نوشته های روی کمپرسور کولر گازی اینجا کلیک کنید.

## علت ارور کولر گازی حایر:

- حفاظت از دمای تخلیه کمپرسور کولر کار نمیکند.
- دمای تخلیه کمپرسور بیش از 110 درجه سانتیگراد است.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 9

علت 9 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

**علت خطا کولر گازی حایر:**

- موتور DC عملکرد غیر عادی از خود نشان می دهد.
- موتور DC کولر گازی حایر خراب شده است و به تعمیر نیاز دارد.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 10

علت 10 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

**علت کد خطا کولر گازی حایر:**

- سنسور لوله عملکرد غیر عادی از خود نشان می دهد.
- سنسور لوله کثی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 12

علت 12 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

**علت خطا کولر گازی حایر:**

- سنسور یونیت بیرونی کولر گازی حایر عملکرد غیر عادی از خود نشان داده است.
- سنسور یونیت بیرونی اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 13

علت 13 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

**علت خطا کولر گازی حایر:**

- سنسور تخلیه کمپرسور عملکرد غیر عادی از خود نشان داده است.
  - سنسور تخلیه کمپرسور اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.
- برای مطالعه مقاله ارور کولر گازی دایکین اینجا کلیک کنید.**

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 15

علت 15 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

**علت کد خطا کولر گازی حایر:**

- خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی رخ داده است.
- خرابی ارتباطات 4 دقیقه طول می کشد.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 16

علت 16 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

علت ارور کولر گازی حایر:

- کمبود میرد وجود دارد.
- بررسی کنید که آیا کولر گازی حایر نشستی دارد یا خیر.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 17

علت 17 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.  
**برای تعمیر برد کولر گازی خود با کارشناسان ما در تماس باشید.**

علت کد خطا کولر گازی حایر:

- درپچه 4 راه معکوس خراب شده است.
- هشدار توقف اگر تشخیص  $Td-Tci \leq 15$  برای 1 دقیقه ادامه پیدا کند، بعد از اینکه کمپرسور 10 دقیقه در حالت گرمایش شروع به کار کند. خرابی کولر گازی حایر را تایید کنید، اگر آن 3 بار در ساعت ظاهر می شود.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 18

علت 18 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

علت کد خطا کولر گازی حایر:

- کمپرسور متراکم و مسدود شده است.
- کمپرسور یونیت داخلی کولر گازی حایر عملکرد غیرطبیعی از خود نشان می دهد.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 19

علت 19 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

علت خطا کولر گازی حایر:

- مدار انتخابی ماژول EEV دچار خطا شده است.  
**برای مطالعه مقاله ارور کولر گازی میتسویشی اینجا کلیک کنید.**

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 25

علت 25 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

علت ارور کولر گازی حایر:

- جریان فاز U کمپرسور بیش از حد است. جریان کمپرسور فاز U بسیار بالا است.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 25

علت 25 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

علت خطا کولر گازی حایر:

- جریان فاز W کمپرسور بیش از حد است. جریان کمپرسور فاز W بسیار بالا است.

### تعداد فلش LED در برد اصلی: 45

علت 45 بار تعداد فلش چشمک زن در برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر بیان کرده ایم.

علت کد خطا کولر گازی حایر:

- حفاظت فشار پایین دچار مشکل شده است.  
برای مطالعه مقاله [ارور کولر گازی شارپ اینجا کلیک کنید](#).



## اقدامات اولیه در هنگام بروز ارور در کولر گازی هایلر:

کولر گازی هایلر یا هر دستگاه دیگری مجموعه ای از کدهای از پیش تنظیم شده است، که مشکلات فنی و کاستی های دستگاه را به کاربر اطلاع می دهد. هنگامی که شما کد خطا از تهویه مطبوع هایلر را ببینید، ابتدا شما نیاز به سیستم rest دستگاه دارید، این کار را به مدت 10-15 دقیقه برق را خاموش کرده و مجدداً کولر گازی را روشن نمایید. گاهی اوقات نوسانات ولتاژ یا تداخل داخلی صفحه اصلی منجر به تشکیل ارور کولر گازی هایلر می شود. وقتی کولر کاملاً خاموش و روشن شود حافظه قبلی دستگاه پاک می شود و سیستم مربوطه دوباره راه اندازی می شود. اما در صورت ادامه این اتفاق پس از مدتی نوع اختلال موجود را بر اساس لیست ارورهای کولر گازی هایلر تعیین کنید.

## هزینه برطرف کردن ارور کولر گازی هایلر:

از آنجایی که هریک از کدهای خطا کولر گازی هایلر به بروز مشکل در یکی از قسمت های کولر گازی خبر میدهد، نمیتوان به صورت کلی برای رفع هریک از اورها مبلغی را از پیش تعیین کرد بلکه هزینه برطرف کردن ارور باید بعد از بررسی سیستم تهویه توسط کارشناس و عیب یابی دقیق تعیین گردد.

## عوامل ایجاد ارور در کولر گازی هایلر:

- نصب غیر اصولی
- انتخاب نامناسب ظرفیت دستگاه
- عدم سرویس به موقع کولر گازی
- نیاز به شارژ گاز کولر گازی
- نشت گاز از کولر گازی
- گرفتگی لوله های کولر گازی
- لرزش دستگاه
- خرابی خازن کولر گازی
- معیوب بودن برد کولر گازی
- خرابی کمپرسور کولر گازی

ایجاد مشکل در هریک از موارد بالا باعث بروز ارور در کولر گازی هایلر شما خواهد شد.  
برای مطالعه مقاله معنی نوشته های روی کمپرسور کولر گازی اینجا کلیک کنید.

## راه های جلوگیری از ایجاد ارور در کولر گازی هایلر:

یکی از مهمترین این نکات در نگهداری سیستم های تهویه مطبوع توجه به سرویس آن به صورت منظم می باشد مقالات خود به این نکته اشاره کردیم، که حتماً قبل از شروع فصل گرما و استفاده مداوم از کولر گازی خود را مورد بازرسی و سرویس قرار دهید. سرویس کولر گازی باید توسط سرویسکاران مجاز صورت گیرد تا تمامی مراحل و اقدامات لازم برای سرویس کولر گازی انجام میشود در سرویس کولر گازی باید علاوه بر شستن یونیت داخلی و خارجی، تست نشت یابی، تست سلامت قطعات بازرسی و چک کردن عایق ها و پرایمر لوله، شارژ گاز تکمیلی و بررسی لوله های خروجی انجام گیرد. توجه نکردن و حتی یکی از موارد بالا علاوه بر افزایش مصرف برق کاهش عمر دستگاه شما را به دنبال خواهد داشت.

## برطرف کردن ارورهای کولر گازی هایلر در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات کولر گازی کافی است، با شماره تلفن **۲۲۶۶۹۱۹۶** تماس حاصل کرده، و درخواست خدمات خود را ثبت کنید.  
تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل کولر گازی شما خواهند کرد.  
ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه‌روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می‌پذیرد.  
ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت‌نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

## برطرف کردن ارورهای کولر گازی هایلر در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس **۴۴۲۸۴۷۴۳** تماس بگیرید، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهره‌مند شوند.  
ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه‌روزی امکان‌پذیر است.  
در صورت شلوغی خط‌ها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می‌نمایند.

## برطرف کردن ارورهای کولر گازی هایلر در شرق تهران:

مشتریان عزیز در در تمامی مناطق شرق و شمال شرقی پایتخت می‌توانند در صورت بروز مشکل در کولر گازی دیواری خود به صورت ۲۴ ساعته با شماره تماس **۷۷۲۴۱۵۰۵** تماس حاصل کرده و درخواست تعمیرکار خود را ثبت نمایند.  
تعمیرات تمامی برندهای ایرانی و خارجی توسط متخصص ترین تعمیرکاران پایتخت با ارائه فاکتور و گارانتی شش ماهه به شما مشتریان عزیز عرضه می‌گردد. برای ثبت درخواست خود در تمام طول هفته حتی ایام تعطیلات می‌توانید با شعبه شرق تهران تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین سایت اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.

## برطرف کردن ارورهای کولر گازی هایلر در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات کولر گازی مشتریان عزیز می‌نمایند.  
ضمانت‌نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می‌گردد.  
شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین **۶۶۵۹۳۳۶۸** است، تکنسین‌های ما به صورت شبانه‌روزی در تمام طول هفته آماده خدمت‌رسانی به شما عزیزان هستند.

## برطرف کردن ارورهای کولر گازی هایلر در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعبه این منطقه را با شماره تماس **55795334** تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب کولر گازی را به مشتریان عزیز به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می‌دهد.  
در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید.  
مشتریان عزیز ساکن سایر شهرها می‌توانند، برای تعمیر کولر گازی خود آن را با هماهنگی قبلی به این شعبه ارسال کرده تا تعمیرات کولر گازی توسط تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین انجام شده و پس از انجام تعمیرات مجدداً از طریق تیپاکس برای آنها ارسال گردد.

**نحوه ثبت درخواست در تهران سرویس آنلاین:**

ثبت درخواست تعمیرکار کولر گازی در مجموعه تهران سرویس آنلاین از دو روش:

1. ثبت درخواست از طریق تماس با پشتیبانی
2. ثبت درخواست از طریق چت آنلاین

امکان پذیر خواهد بود.

در زمان استفاده از روش تماس با پشتیبانی شما باید طبق محدوده ی محل مورد نظر با شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و درخواست خود را ثبت نمایید.

اما زمان استفاده از چت آنلاین شما عزیزان بدون هیچ گونه محدودیتی با ثبت مشخصات و آدرس خود میتوانید درخواست خود را ثبت کرده و از خدمات تهران سرویس آنلاین بهرمنند شوید.

### ساعت مراجعه تکنسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

طبق روال کاری مجموعه تهران سرویس آنلاین پس از ثبت درخواست توسط مشتری عزیز نزدیکترین تکنسین ظرف مدت یک ساعت به محل مشتری اعضا و نسبت به برطرف کردن مشکل کولر گازی اقدام می نماید، اما چنانچه شما عزیزان ساعت خواصی برای حضور تکنسین در منزل خود مد نظر دارید، تنها کافی است در زمان ثبت درخواست خود ساعت مورد نظر را ثبت کرده تا تکنسین در همان ساعت مقرر در محل شما حاضر شود.

با توجه به امکان پذیر بودن رزرو قبلی شما عزیزان میتوانید در صورت تمایل برای حضور تکنسین در روز و ساعت مشخصی از هفته در هنگام ثبت درخواست موضوع را با پشتیبان مطرح کرده و تایم مورد نظر خود را ثبت نمایید.

### اگر از ارائه خدمات کولر گازی ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا نارضایتی از نحوه انجام خدمات، بدقولی تکنسین های تهران سرویس آنلاین و یا پرسش درباره هزینه های تعمیرات تنها کافیست با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ تماس حاصل کرده و موضوع مد نظر خود را با کارشناس پشتیبانی در میان بگذارید. درخواست شما در کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شما و تکنسین اعزامی اعلام خواهد شد.  
لطفاً از طرح هرگونه شکایت با تکنسین خودداری کرده و حتماً شرکت را از مشکل ایجاد شده مطلع نمایید.

### چرا تعمیرکار کولر گازی هایلر خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات کولر گازی هایلر
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی