

ارور E8 پکیج ایران رادیاتور (Iran radiator package error E8) در ادامه ی بررسی ارورهای پکیج ایران رادیاتور در سری دیجیتال L به ارور E8 رسیده ایم و قصد داریم در این مقاله این ارور را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و به ارائه حل برای رفع این ارور در منزل بپردازیم پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در هنگام مطالعه دفترچه راهنمای ایران رادیاتور شما برای علت بروز ارور E8 به عبارت (ترموستات حدی 105 عمل کرده است) خواهید رسید. اما این پایان ماجرا نیست، چرا که عده ای تصور میکنند، که با تعویض ترموستات حد ارور E8 به طور کامل برطرف خواهد شد در صورتی که ترموستات حد تنها بخشی از علت بروز این ارور در پکیج های ایران رادیاتور است. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی شما عزیزان میتوانید از طریق چت آنلاین و یا شماره تماس هریک از شعب تهران سرویس آنلاین اقدام نمایید.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در تهران:

در صورتی که برای برطرف کردن ارور e8 پکیج ایران رادیاتور خود نیاز به حضور تکنسین داشتید، تنها کافی است با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و با ثبت مشخصات منتظر حضور کارشناسان ما باشید.

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیر پکیج ایران رادیاتور آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز در سراسر تهران بزرگ میباشد.

تمامی خدمات این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت بوده و در صورت بروز خطای مجدد تمامی خدمات شما بدون هزینه کامل خواهد بود.

هزینه برطرف کردن ارور e ۸ در پکیج ایران رادیاتور چقدر است:

زمانی که پکیج ایران رادیاتور مشتریان عزیز با مشکل مواجه می شود، یکی از سوالاتی که به کرات از کارشناسان تهران سرویس آنلاین پرسیده میشود، هزینه تعمیرات پکیج ایران رادیاتور شان است. در پاسخ به این سوال مشتریان عزیز باید متذکر شویم که درست است زمانی که ارور پکیج خود را سرچ می کنید، به علت بروز مشکل در پکیج خود پی خواهید برد، اما هر یکی از ارور ها باید به دقت بررسی شده تا علاوه بر علت دقیق بروز مشکل قطعات معیوب نیز بررسی و تعویض شوند.

به همین دلیل نمی توان در مشاوره های تلفنی هزینه دقیق ای از نرخ تعمیرات را ارائه نمود.

مجموعه تهران سرویس آنلاین تمامی خدمات خود را بر اساس نرخ مصوب اتحادیه به مشتریان خود ارائه کرده و همواره سعی داشته تا با کاهش هزینه های تعمیراتی در این شرایط اقتصادی اندکی از هزینه های مردم بکاهد، برای ثبت درخواست تعمیرکار پکیج ایران رادیاتور خود همین حالا با ما در تماس باشید.

علت ایجاد ارور E8 پکیج ایران رادیاتور:

ارور e8 پکیج ایران رادیاتور در مدل های دیجیتال پکیج ایران رادیاتور مانند l24ff - l28ff : رخ می دهد، ارور E8 پکیج ایران رادیاتور دیجیتال کاملاً مشابه ارور 80 پکیج ایران رادیاتور در مدل های آنالوگ است. به زبان ساده این ارور به معنی بیش از حد داغ شدن ارور پکیج است.

علت داغ شدن پکیج در ارور: E8

1. **خرابی ترموستات حد پکیج :** اولین فاکتوری که شما عزیزان هنگام ارور پکیج E8 در سایت های تعمیراتی با آن مواجه خواهید شد معیوب بودن ترموستات حد پکیج است. این سنسور همان سنسوریست که در مدل های آنالوگ پکیج ایران رادیاتور ارور 80 را به برد صادر میکند.
- برخی افراد غیر متخصص بعد از بروز ارور E8 در پکیج ایران رادیاتور به علت نداشتن تجربه کافی اقدام به تعویض ترموستات حد پکیج میکنند. که این موضوع در بیشتر موارد مشکل ارور پکیج را برطرف نخواهد کرد.

2. **بستن شیر رادیاتور پکیج:** یکی از مهم ترین مواردی که بارها به آن اشاره کردیم سرویس پکیج دیواربست بعضا دیده شده علت بروز ارور E8 در پکیج به علت گرفتگی مسیر رادیاتورهابوده ، به گونه که این مسیر توسط رسوبات بسته شده است. در برخی موارد نیز رسوبات در صافی برگشت رادیاتور گیر کرده و باعث کیپ شدن صافی برگشت شوفاژ می شود.
- یکی از رایج ترین مواردی که به آن برخورد کرده ایم، این موضوع است ، که مصرف کننده محترم پکیج دیواری بدون قرار دادن پکیج در حالت تابستانه اقدام به بستن شیر رادیاتورها میکند که این کار صدمه ی جدی به پکیج وارد کرده باعث ارور E8 نیز خواهد شد.
- برای مطالعه مقاله **ارور E99 پکیج ایران رادیاتور اینجا کلیک کنید.**
3. **ارور E8 گرفتگی مبدل ثانویه :** در این حال به علت عدم سرویس به موقع پکیج مبدل ثانویه که ردقسمت پایینی پکیج قرار دارد دچار گرفتگی شده و آب گرمی مصرفی که باید در این قسمت پکیج گرم شود به دلیل نداشتن فضای کافی چرخش مناسب را نداشته و ارور E8 روی صفحه ی نمایشگر شما ظاهر خواهد شد.
4. **افزایش بیش از حد شعله پکیج:** اگر شعله پکیج در حالت شوفاژ بیش از حد بالا باشد باعث می شود تا دما ناگهانی افزایش یابد و در نتیجه ترموستات حد عمل کرده و باعث بروز ارور e8 پکیج ایران رادیاتور شود.با پایین آوردن دمای آب مصرفی را میتوان این مشکل را به طورموقت برطرف کرد، اما بهتر است برای بازدید و تنظیم شعله پکیج خود از تکنسین کمک بگیرید.
5. **خرابی پمپ پکیج :** یکی از مهمترین دلایل بروز ارور E8 در پکیج ایران رادیاتور با سوختن پمپ پکیج ایران رادیاتور یا کار نکردن آن ، آب در مدار گردش ندارد و مطمئنا آب بیش از حد داغ می شود یا به عبارتی جوش می آورد که همین باعث بروز ارور e8 پکیج ایران رادیاتور می شود.اگر مشکل شما در قسمت رتور پمپ پکیج باشد تاحدی قابل تعمیر و یا فقط قسمت رتور باید تعویض شود، اما در مواردی که کل **پمپ پکیج** به مشکل خورده باشد چاره ای جز تعویض پمپ سوخته با پمپ نو نیست.
6. **رسوب داشتن مبدل اصلی :** رسوب داشتن مبدل اصلی نیز در ایجاد ارور E8 تا حدی نقش داشته و ممکن است باعث بروز این ارور در پکیج شما شود، اما درصد بروز این اتفاق نسبت به رسوب داشتن مبدل ثانویه بسیار کمتر است.
7. **بروز مشکل در NTC پکیج:** در برخی موارد بسیار نادر شاهد بروز مشکل در ترمیستور ntc شوفاژ و بروز ارور E8 در پکیج ایران رادیاتور بوده ایم. این مورد خرابی NTC پکیج اغلب باعث بروز اتفاقات عجیبی در دستگاه میشود که این موارد نیز یکی از همان موارد عجیب و نادر است، این قطعه ی کوچک که در بسیاری از موارد از چشم ما دور میماند اتفاقات عجیبی را رغم میزند. در واقع وقتی ntc شوفاژ مشکل دارد و دما را به درستی اعلام نمی کند و شعله خاموش نمی شود و نتیجتا حرارت دستگاه بیش از حد بالا می رود و خطای e8 ایران رادیاتور را سبب می شود.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافی است با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.

دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت تعیین شده در محل حاضر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تأیید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

برطرف کردن ارور E8 پکیج ایران رادیاتور در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید، و درخواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می پذیرد. ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

برطرف کردن ارور E8 پکیج ایران رادیاتور در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس **۴۴۲۸۴۷۴۳** تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهر مند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه روزی امکان پذیر است. در صورت شلوغی خطها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می نمایند.

برطرف کردن اورور E8 پکیج ایران رادیاتور در شرق تهران:

شعبه شرق تهران در ۷ روز هفته به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز هستند. شماره تماس شعبه شرق **۷۷۲۴۱۵۰۵** است که با تماس با این شماره مشاوران ما نسبت به ثبت آدرس شما اقدام خواهند کرد. ضمانت نامه ۶ ماه و فاکتور رسمی پس از ارائه خدمات به شما تحویل داده می شود.

برطرف کردن اورور E8 پکیج ایران رادیاتور در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می نمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می گردد. شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین **۶۶۵۹۳۳۶۸** است، تکنسین های ما به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.

برطرف کردن اورور E8 پکیج ایران رادیاتور در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس **۵۵۷۹۵۴۳۴** تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه می دهد. در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید.