

ارور E06 پکیج بوتان در ادامه ی بررسی لیست ارورهای پکیج بوتان مدل پرلا، پرلا پرو و رونا به ارور E06 پکیج رسیده ایم و قصد داریم، در این مقاله این ارور را با یکدیگر بررسی کرده و راهکار برطرف کردن آن در منزل را برای شما عزیزان توضیح دهیم.

تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید و سوالات خود را در از طریق چت آنلاین و یا کامنت همین مقاله با ما در میان بگذارید.

پکیج بوتان در سری مدل های دیجیتال و آنالوگ در بازار موجود است، که یکی از پرتعدادترین مدل های پکیج که در بازار به فروش میرسد مدل پرلا و پرلا پرو بوتان میباشد. اگر شما هم از این پکیج در منزل خود استفاده میکنید ، ارور E06 را روی صفحه ی نمایشگر آن برای یکبار هم که شده مشاهده کرده اید. هنگامی که به لیست ارورهای پکیج بوتان مراجعه کنید در توضیح ارور E06 پکیج بوتان با عبارت: **قطعی سنسور آب گرم مصرفی** مواجه خواهید شد. حال در ادامه ما روش برطرف کردن این ارور را با شما عزیزان درمیان خواهیم گذاشت.

تعمیر پکیج بوتان در تهران:

چنانچه با مطالعه این مقاله قادر به برطرف کردن ارور E06 پکیج بوتان خود نبودید، تنها کافی است از طریق تماس با پشتیبانی و یا چت آنلاین درخواست **تعمیر پکیج بوتان** خود را ثبت نمایید. تعمیرکار پکیج بوتان تهران سرویس آنلاین در کمتر از 1 ساعت در محل شما حاضر بوده و اقدام به رفع مشکل پکیج شما عزیزان مینماید. تمامی خدمات تعمیرات پکیج بوتان در مجموعه تهران سرویس آنلاین با ارائه گارانتی 6 ماه و پشتیبانی آنلاین به شما مشتریان عزیز عرضه خواهد شد. تعمیرات پکیج خود را به تیم تهران سرویس آنلاین سپرده تا از کیفیت بالا و هزینه ی پایین خدمات خود لذت ببرید.

علت بروز ارور E06 پکیج بوتان:

اگر شما هم به دنبال ارور E06 پکیج بوتان خود هستید باید به شما عزیزان بگوییم که این مشکل را باید در NTC آب گرم مصرفی پکیج خود جست و جو کنید. سنسور NTC یکی از قطعات بسیار مهم و کاربردی در پکیج شما محسوب میشود، بروز هرگونه خطا در NTC پکیج باعث بروز مشکلات فروانی در پکیج شما خواهد شد. NTC وظیفه ی اندازه گیری دما و ارسال دما به برد را به عهده دارد. اگر این قطعه در اندازه گیری و اعلام دما به برد با مشکل مواجه شود باید قطعه ی مورد نظر با یک قطعه ی جدید جایگزین شود.

برطرف کردن ارور E06 پکیج بوتان:

برای برطرف کردن این ارور باید حتما NTC مورد نظر را با قطعه ی مشابه جایگزین کنید چرا که NTC قابل تعمیر نیست.

علائم خرابی ntc پکیج :

1. ابتدا ntc پکیج را جدا کرده و سپس با استفاده از یک اهم متر میزان مقاومت آن را اندازه گیری کنید، در صورتی که دمای اتاق ۲۵ درجه سانتی گراد باشد اهم متر کاربردی، عدد ۱۰ کیلو اهم را نشان می دهد.
2. در صورت خرابی ntc پکیج سنسورهای حفاظتی پکیج شما فعال می شود و پکیج شما روشن نخواهد شد.
3. یکی دیگر از علائم خرابی ntc پکیج باعث ایجاد خطا در تشخیص دما میشود و دمای خروجی خیلی سردتر و یا خیلی گرمتر از دمای تنظیم شده میباشد.
4. آخرین علائم خرابی NTC پکیج مربوط به تنظیم نشدن دمای محیط می شود. در این حالت پکیج توانایی شناسایی دمای شعله را ندارد و ممکن است بیش از حد گرما تولید کند. این موضوع باعث می شود که رادیاتور ها محیط را بیش از حد گرم کنند.

برطرف کردن ارور E06 پکیج بوتان در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایند، و در خواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می پذیرد. ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

برطرف کردن ارور E06 پکیج بوتان در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهر مند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه روزی امکان پذیر است. در صورت شلوغی خطها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می نمایند.

برطرف کردن E06 پکیج بوتان در شرق تهران:

شعبه شرق تهران در ۷ روز هفته به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان عزیز هستند. شماره تماس شعبه شرق ۷۷۲۴۱۵۰۵ است که با تماس با این شماره مشاوران ما نسبت به ثبت آدرس شما اقدام خواهند کرد. ضمانت نامه ۶ ماه و فاکتور رسمی پس از ارائه خدمات به شما تحویل داده می شود.

برطرف کردن ارور E06 پکیج بوتان در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می نمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می گردد. شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین ۶۶۵۹۳۳۶۸ است، تکنسین های ما به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.

برطرف کردن ارور E06 پکیج بوتان در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه می دهد. در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید.